

Hauts-de-France, Pas-de-Calais  
Neufchâtel-Hardelot  
Hardelot-Plage  
place de l' Eglise

## Église paroissiale Saint-Augustin-de-Cantorbery

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00062393

Date de l'enquête initiale : 2005

Date(s) de rédaction : 2005

Cadre de l'étude : inventaire topographique , enquête thématique régionale églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas-de-Calais 1945-2010

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : église paroissiale

Vocable : Saint-Augustin-de-Cantorbery

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 2010, AS, 83

### Historique

La paroisse est fondée en 1910 par l'abbé Bouly, radiesthésiste connu. L'église est construite sur les plans de l'architecte Louis-Marie Cordonnier. Elle est détruite durant la guerre de 1939-1945. Une nouvelle église est reconstruite sur les plans de l'architecte lillois Louis Cordonnier par l'entrepreneur M. Porquet et inaugurée en juillet 1952. Elle est agrandie en 1963. Les vitraux du verrier Six ont été posés en 1978.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (détruit), 3e quart 20e siècle

Dates : 1950 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Marie Cordonnier (architecte, attribution par source), Louis-Stanislas Cordonnier (architecte, attribution par source), Porquet (entrepreneur, attribution par source), Luc Six (verrier, attribution par source)

### Description

L'église implantée au centre du village ne diffère ni par son plan, ni par ses matériaux, des habitations environnantes. Elle est élevée en béton enduit. Ses proportions, ses vitraux et son large porche indiquent sa fonction. Un second corps de bâtiment est adjoint au premier en 1963.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; grès ; béton ; brique ; enduit ; moellon sans chaîne en pierre de taille

Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique, ardoise, tuile plate mécanique

Plan : plan allongé

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans

## Décor

Techniques : ferronnerie, vitrail

Représentations : croix

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une association diocésaine

## Illustrations



Vue d'angle sud-est.  
Phot. Philippe Dapvril  
IVR31\_19916200397X



Vue d'angle sud-ouest.  
Phot. Philippe Dapvril  
IVR31\_19916200391X

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Présentation des églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas de Calais 1945-2010 (IA59005038)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Céline Frémaux

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue d'angle sud-est.

IVR31\_19916200397X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvriil

Date de prise de vue : 1991

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'angle sud-ouest.

IVR31\_19916200391X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvriil

Date de prise de vue : 1991

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation