

Hauts-de-France, Aisne
Boué
9 rue de la Gare

Maison de l'ancien moulin à farine (détruit) de Boué

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000041
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Nouvion-en-Thiérache
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : moulin à farine, maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, communs

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : l'Ancienne Sambre
Références cadastrales : 1838, A11, 304, 305, 307 ; 1986 , AC, 146, 147, 320

Historique

Moulin à farine, construit en 1765 (un linteau en pierre porte la date) et démoli vers 1850. Il est rapidement reconstruit, et accompagné d'une maison patronale édifiée sur un emplacement libre. Le linteau en pierre portant la date de 1765 a été réutilisé dans la maçonnerie de cette maison.

Un bâtiment à usage de communs est édifié à l'entrée de la propriété au début du 20e siècle, date à laquelle les bâtiments ne servent plus que de maison. Le moulin a été détruit entre 1983 et 1986. Seules la maison et ses dépendances subsistent.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle (détruit), milieu 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle

Dates : 1765 (porte la date)

Description

Maison avec un pignon recouvert d'un essentage d'ardoise. Elle est protégée par un toit à demi-croupe et pignon couvert. Toit à demi-croupe sur le logement. Toit à pignon couvert en tôle ondulée sur la remise.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique essentage d'ardoise

Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; demi-croupe ; pignon couvert ; noue

Escaliers : escalier hors-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : pignon à vimberges ; pierre bleue autour des baies

État de conservation : vestiges

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire du Patrimoine culturel à Amiens.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue nord de la maison, construite à côté du moulin (détruit).

Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19960200582V



Elévation de la maison, à côté du moulin (détruit).
Phot. Christiane Riboulleau
IVR22_19960200432Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton du Nouvion-en-Thiérache : le territoire de la commune de Boué (IA02000026) Hauts-de-France, Aisne, Boué

Les maisons et les fermes du canton du Nouvion-en-Thiérache (IA02000003) Hauts-de-France, Aisne, Barzy-en-Thiérache

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue nord de la maison, construite à côté du moulin (détruit).

IVR22_19960200582V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation de la maison, à côté du moulin (détruit).

IVR22_19960200432Z

Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation