

Hauts-de-France, Aisne
Hannapes
4, 6 rue du Moulin

Ancien moulin à Farine

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079517
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1991
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny, patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : moulin à farine
Destinations successives : moulin à farine, maison
Parties constituantes non étudiées : colombier, étable à chevaux, fenil, logement, remise, boulangerie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : le Noirieux
Références cadastrales : 1833, A3, 1032 ; . 1986 AB 228, 264, 265

Historique

Moulin dont le colombier, l'étable à chevaux et un logement secondaire ont été construits au 18e siècle. Dans le 2e quart du 19e siècle, sont édifiés les principaux bâtiments dont l'un sert de boulangerie. Une étable à chevaux supplémentaire et une remise sont bâties dans le 1er quart du 20e siècle. Les remises à l'ouest datent de la 2e moitié du 20e siècle. Le moulin sert aujourd'hui de maison.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle, 2e moitié 20e siècle

Description

Bâtiment en brique, à l'exception du colombier construit en calcaire avec brique en remplissage, couvert d'un toit brisé en pavillon. Étable à chevaux attenante, avec toit à pignon couvert, partiellement en tuile mécanique. Remise sud avec toit à pignon couvert. Logis avec toit en pavillon et appentis. Roue hydraulique protégée par un toit à 2 pans en tuile mécanique. Moulin et boulangerie avec toit en ciment amiante à pignon découvert et appentis à croupe. Logement avec toit à croupe. Remise ouest en bois avec appentis en tôle ondulée et toit à pignon couvert.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; bois ; pierre de taille ; pierre avec brique en remplissage
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique, ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit en pavillon ; toit brisé en pavillon ; toit à longs pans ; appentis ; toit à deux pans ; pignon couvert ; croupe ; pignon découvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre
Énergies : énergie hydraulique ; produite sur place ; roue hydraulique verticale

Typologies et état de conservation

Typologies : pignon à vimberges ; chaînage de pierre autour des baies

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble des
bâtiments, depuis le nord.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201252Z



Vue d'ensemble des
bâtiments, depuis l'ouest.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201254Z



Vue d'ensemble de l'élévation
sur cour de l'habitation, du
bâtiment d'eau et de la boulangerie.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201249Z



Vue d'ensemble du
colombier, depuis le sud.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201250Z



Vue de l'élévation
sur cour des étables.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201251Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire communal de Hannapes (IA00079507) Hauts-de-France, Aisne, Hannapes

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue d'ensemble des bâtiments, depuis le nord.

IVR22_19920201252Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble des bâtiments, depuis l'ouest.

IVR22_19920201254Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'élévation sur cour de l'habitation, du bâtiment d'eau et de la boulangerie.

IVR22_19920201249Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du colombier, depuis le sud.

IVR22_19920201250Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'élévation sur cour des étables.

IVR22_19920201251Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation