Hauts-de-France, Nord Raillencourt-Sainte-Olle route d'Arras

Eglise paroissiale Notre-Dame-de-Lourdes

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59002644 Date de l'enquête initiale : 2005 Date(s) de rédaction : 2005

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas-de-Calais 1945-2010

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : église paroissiale Vocable : Notre-Dame-de-Lourdes

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 2005, AA, 77,80

Historique

L'église paroissiale datant de 1898 est détruite en 1978 suite à un affaissement de terrain qui serait dû à la cavité creusée sous l'église pendant la Première Guerre mondiale par les Allemands pour y installer un hôpital militaire. Un terrain est offert par une famille du village pour la reconstruction d'un nouveau lieu de culte. Le projet des architectes Dufour et Bilau est retenu après concours par le conseil municipal. La nouvelle église, construite en 1994-1995, est financée par la commune, l'association diocésaine de Cambrai et le conseil général du Nord.

Période(s) principale(s): 4e quart 20e siècle

Dates: 1994 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : André Dufour (architecte, attribution par source), Bilau (architecte, attribution par source)

Description

La nouvelle église de Raillencourt-Sainte-Olle est construite sur un terrain contigu à celui de l'ancienne église, en retrait par rapport à la rue. Pour accéder à l'édifice, un passage piétonnier est aménagé sous l'ancien clocher sauvegardé puis dans un jardin composé sur les traces de l'ancienne nef. L'église en brique a un plan en croix grecque dont l'un des bras est prolongé par le narthex. Elle est orientée. Un puits de lumière est installé à la croisée. Les vitraux de l'ancien petit séminaire de Cambrai y ont été installés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : ardoise

Plan: plan en croix grecque

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations



Élévation antérieure et flanc est. Phot. Pierre Thibaut IVR31_20155900798NUCA



Vue générale vers le choeur. Phot. Pierre Thibaut IVR31_20155900797NUCA



Vue générale depuis le choeur. Phot. Pierre Thibaut IVR31_20155900795NUCA



Transept ouest.
Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20155900796NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation des églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas de Calais 1945-2010 (IA59005038) **Oeuvre(s) contenue(s) :**

Auteur(s) du dossier : Céline Frémaux

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Élévation antérieure et flanc est.


IVR31_20155900798NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale vers le choeur.

IVR31_20155900797NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le choeur.

IVR31_20155900795NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Transept ouest.

IVR31_20155900796NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2015

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation