

Hauts-de-France, Nord  
Sainghin-en-Weppes

## Casemate d'observation 629

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005071

Date de l'enquête initiale : 2012

Date(s) de rédaction : 2017

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Les ouvrages fortifiés de la Première Guerre mondiale

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : casemate

Précision sur la dénomination : casemate d'observation

Appellation : 629, blockhaus

Parties constituantes non étudiées : poste d'observation

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation :

Références cadastrales : 2014, OC, 165

### Historique

Cet édifice s'inscrit dans la ligne de défenses allemandes nommées Wotan Stellung\* autour du canal de la Deûle (Kanal Stellung) et plus particulièrement de la ville de Don et de son port (Brücken Kopf Don). Ceci explique son orientation particulière (nord-est/sud-ouest) en complète indépendance de la ligne de front qui se trouve tout de même à près de 10 km. On peut situer sa construction vers 1917.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

### Description

Cette casemate, d'environ 5m sur 6, est aujourd'hui en grande partie enterrée. Côté sud-est, on peut deviner la partie supérieure d'une entrée. Sur l'arrière, au centre, on note la présence de deux petites ouvertures, légèrement ébrasées (aérations ?, créneaux de fusillade ?). A leur droite, un conduit carré pénètre obliquement dans l'abri, probablement une resserre à mitrailleuse permettant, en cas de bombardement, l'escamotage rapide de l'arme (On ne trouve cependant pas, sur le couvrement, de cuve de blocage de l'affût). Sur l'avant, au milieu de l'édifice et en saillie, on aperçoit la partie supérieure, mais dépourvue de son toit, d'un **observatoire cuirassé pentagonal standard** (IM59003938). La hauteur de la partie métallique (1,5 m.) et l'embrasement d'observation, au ras du sol, indiquent que l'abri est profondément enterré.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée

Type(s) de couverture : terrasse

### Typologies et état de conservation

Typologies : observatoire cuirassé

État de conservation : désaffecté

## Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre  
Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations

Situation de l'édifice (cercle rouge) sur un plan (non daté) des positions allemandes regroupées sous l'appellation Wotan-Stellung. Ici les défenses autour du port de Don.

Phot. Jean-Marc Ramette  
IVR32\_20175901530NUCA



Position de l'édifice (cercle rouge) sur une photographie aérienne britannique du 04/01/1918. La neige souligne bien les infrastructures portuaires ainsi que les lignes brisées des réseaux de fils barbelés  
Phot. Jean-Marc Ramette  
IVR32\_20175901529NUCA



Situation de l'édifice sur une photographie aérienne de 2009  
Phot. Jean-Marc Ramette  
IVR32\_20175901531NUCA



Vue générale, vers le nord  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20155901993NUCA



Vue latérale gauche, vers le nord-ouest. A gauche, en saillie, l'observatoire cuirassé, au premier plan, l'entrée dans l'édifice.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20155902001NUCA



Vue de trois-quarts vers le nord-ouest  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20155901994NUCA



Vue de trois-quarts arrière, vers l'ouest  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20155901997NUCA



Petites embrasures dans l'élévation postérieure (créneaux de fusillade ?)  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20155901995NUCA



Elévation postérieure, embrasure oblique (escamotage rapide de la mitrailleuse)  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20155901996NUCA



Vue de trois-quarts  
avant, vers le sud-est  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20155901998NUCA

Vue frontale, vers le nord-  
est. Au milieu, l'observatoire  
cuirassé (endommagé)  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20155902000NUCA

Depuis le couvrement, vue de  
l'observatoire cuirassé (endommagé)  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20155901999NUCA

## Dossiers liés

Est partie constituante de : Ligne fortifiée dite Wotan Stellung (IA59005106) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Santes

### Dossiers de synthèse :

Les ouvrages fortifiés de la première guerre mondiale : le Champ de bataille des Weppes - dossier de présentation (IA59005044)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Observatoire cuirassé pentagonal (IA59003938) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Illies

Auteur(s) du dossier : Jean-Marc Ramette

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Situation de l'édifice (cercle rouge) sur un plan (non daté) des positions allemandes regroupées sous l'appellation Wotan-Stellung. Ici les défenses autour du port de Don.


Référence du document reproduit :

- **Wotan-Stellung** (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Munich ; Inf. Div. (WK) 8268-3).

IVR32\_20175901530NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Marc Ramette

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Deutschland  
reproduction interdite



Position de l'édifice (cercle rouge) sur une photographie aérienne britannique du 04/01/1918. La neige souligne bien les infrastructures portuaires ainsi que les lignes brisées des réseaux de fils barbelés

IVR32\_20175901529NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Marc Ramette

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Imperial War Museum, London, United-Kingdom  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Situation de l'édifice sur une photographie aérienne de 2009

IVR32\_20175901531NUCA

Auteur de l'illustration : Jean-Marc Ramette

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) IGN  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale, vers le nord

IVR31\_20155901993NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue latérale gauche, vers le nord-ouest. A gauche, en saillie, l'observatoire cuirassé, au premier plan, l'entrée dans l'édifice.

IVR31\_20155902001NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois-quarts vers le nord-ouest

IVR31\_20155901994NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois-quarts arrière, vers l'ouest

IVR31\_20155901997NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Petites embrasures dans l'élévation postérieure (créneaux de fusillade ?)

IVR31\_20155901995NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation postérieure, embrasure oblique (escamotage rapide de la mitrailleuse)

IVR31\_20155901996NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois-quarts avant, vers le sud-est

IVR31\_20155901998NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue frontale, vers le nord-est. Au milieu, l'observatoire cuirassé (endommagé)

IVR31\_20155902000NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Depuis le couvrement, vue de l'observatoire cuirassé (endommagé)

IVR31\_20155901999NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation