Hauts-de-France, Somme Pendé 5 rue de Sallenelle

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007795 Date de l'enquête initiale : 2005 Date(s) de rédaction : 2005

Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : cour, puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales: 1832, C, 694-696; 1983. D3 655-657, 944

Historique

Cette ferme ne figure pas sur le cadastre napoléonien mais le bâtiment perpendiculaire à la rue (ancienne rue Quignette) qui, lui, figure sur le plan de 1832, a été détruit récemment puisqu'il est signalé sur le cadastre actuel. D'après une habitante, cette maison était celle de l'ancien charron jusqu'au début du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

Statut, intérêt et protection

Cette propriété, laissée à l'abandon, est menacée de destruction. Elle possède pourtant encore l'ensemble des bâtiments qui la composaient à l'origine, dont un modèle intéressant de puits à clins de bois, aujourd'hui fort rare. Les huisseries sont encore en place. Cette ancienne ferme témoigne de la disposition des éléments et de leur distribution au sein d'une propriété de l'arrière-pays maritime au 19e siècle.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble. Phot. Inès Guérin IVR22_20078005307NUCA



Vue du logis. Phot. Inès Guérin IVR22_20078005308NUCA



Détail de la porte d'entrée et de la fenêtre large. Phot. Inès Guérin IVR22_20078005310NUCA



Détail des deux dernières travées. Phot. Inès Guérin IVR22_20078005311NUCA



Détail du torchis et des sillons permettant une meilleure adhésion de l'enduit de finition. Phot. Inès Guérin IVR22_20078005312NUCA



Vue du bâtiment au sud qui semble avoir été une étable depuis la cour. Phot. Inès Guérin IVR22_20078005315NUCA



Vue des huisseries du bâtiment situé au sud. Phot. Inès Guérin IVR22_20078005316NUCA



Vue postérieure du bâtiment situé au sud, avec rehaussement à l'aide d'un surcroît ajouré, prouvant que le bâtiment était auparavant couvert en chaume. Phot. Inès Guérin IVR22_20078005317NUCA



Vue du puits. Phot. Inès Guérin IVR22_20078005319NUCA



Autre vue latérale du puits. Phot. Inès Guérin IVR22_20078005320NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) : Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pendé (IA80007313) Hauts-de-France, Somme, Pendé

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

 $Copyright(s): (c) \ R\'{e}gion \ Hauts-de-France - Inventaire \ g\'{e}n\'{e}ral \ ; (c) \ SMACOPI$



Vue d'ensemble.

IVR22_20078005307NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20078005308NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la porte d'entrée et de la fenêtre large.

IVR22_20078005310NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des deux dernières travées.

IVR22_20078005311NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du torchis et des sillons permettant une meilleure adhésion de l'enduit de finition.

IVR22_20078005312NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du bâtiment au sud qui semble avoir été une étable depuis la cour.

IVR22_20078005315NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des huisseries du bâtiment situé au sud.

IVR22_20078005316NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure du bâtiment situé au sud, avec rehaussement à l'aide d'un surcroît ajouré, prouvant que le bâtiment était auparavant couvert en chaume.

IVR22_20078005317NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du puits.

IVR22_20078005319NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Autre vue latérale du puits.

IVR22_20078005320NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation