

Hauts-de-France, Nord
Douai
avenue de Strasbourg

Ancienne église paroissiale Notre-Dame-de-Lourdes de Douai

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59002590

Date de l'enquête initiale : 2005

Date(s) de rédaction : 2005

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas-de-Calais 1945-2010

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : église paroissiale

Vocable : Notre-Dame-de-Lourdes

Destinations successives : salles de soins du Centre médico-social précoce

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 2010, CN, 470

Historique

L'association diocésaine de Cambrai demande à l'architecte Joseph Belmont une étude d'églises à construire en série dans le diocèse. Seule sera élevée, en 1961-1963, l'église Notre-Dame-de-Lourdes à Douai. L'église est implantée dans un quartier ouvrier. Désaffectée, elle est vendue, ainsi que le terrain, au Syndicat intercommunal d'aide à l'enfance inadaptée (SICAI). Le bâtiment est loué depuis 2005 au Centre d'aide médico-social précoce (CAMSP). Des salles de soins et des bureaux y ont été aménagés.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle (détruit)

Dates : 1961 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Joseph Belmont (architecte, attribution par source)

Description

L'édifice en brique de plan carré est précédé par un campanile de structure métallique formant porche d'entrée sur le parvis. La nef peut accueillir jusqu'à 350 personnes. Le chœur, occupant le milieu d'un des côtés, est surmonté d'un puits de lumière. Un bandeau de fenêtres incolores court sous la corniche. La sacristie comporte une entrée indépendante qui sert également d'entrée à la salle de catéchisme. Cette dernière a été conçue de manière à s'ouvrir très largement sur la nef, pouvant en constituer une extension à l'occasion de cérémonies importantes. L'architecte Joseph Belmont est également l'auteur du mobilier liturgique (autel et tabernacle). L'édifice a été détruit après inventaire.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture

Plan : plan allongé

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau

Couvrements : charpente métallique apparente

Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit après inventaire

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une association diocésaine

Illustrations



Vue de trois quart de l'église depuis le sud ouest.

Phot. Céline Frémaux
IVR31_20055907101NUCA



Vue de trois quart de l'église depuis le nord est, avec son clocher

Phot. Céline Frémaux
IVR31_20055907100NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation des églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas de Calais 1945-2010 (IA59005038)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Céline Frémaux

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue de trois quart de l'église depuis le sud ouest.

IVR31_20055907101NUCA

Auteur de l'illustration : Céline Frémaux

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quart de l'église depuis le nord est, avec son clocher

IVR31_20055907100NUCA

Auteur de l'illustration : Céline Frémaux

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation