

Hauts-de-France, Somme  
Ville-le-Marclet  
44 rue Georges-Outrebon

## Centrale électrique EDF, aujourd'hui logement

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80009748  
Date de l'enquête initiale : 2009  
Date(s) de rédaction : 2009  
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : centrale électrique  
Destinations successives : logement  
Parties constituantes non étudiées : logement, bureau, atelier de réparation

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1999, AK, 43, 44

### Historique

La petite centrale électrique a été construite en 1931 pour Electricité de France (EDF), comme l'indique la date portée sur le pignon du logement. Elle était composée d'un logement, de bureaux et d'un atelier attenant destiné à l'entretien des transformateurs électriques.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle  
Dates : 1931 (porte la date)

### Description

Les bureaux occupaient le premier étage de la construction à usage de logement et avaient un regard direct sur l'atelier d'entretien attenant, grâce à trois baies.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique  
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble  
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert  
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en charpente métallique

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue d'ensemble.  
Phot. Bertrand Fournier  
IVR22\_20098005107NUCA



Vue d'ensemble postérieure.  
Phot. Bertrand Fournier  
IVR22\_20098005108NUCA




Logement et bureaux,  
façade postérieure.  
Phot. Bertrand Fournier  
IVR22\_20098005109NUCA




Atelier de réparation, façade arrière.  
Phot. Bertrand Fournier  
IVR22\_20098005110NUCA



Intérieur de l'atelier de  
réparation, vue d'ensemble.  
Phot. Bertrand Fournier  
IVR22\_20098005111NUCA



Intérieur de l'atelier de réparation,  
détail des ouvertures de  
surveillance, depuis les bureaux.  
Phot. Bertrand Fournier  
IVR22\_20098005112NUCA



Intérieur de l'atelier de  
réparation, détail des affiches  
de consignes de sécurité  
destinées aux ouvriers de l'atelier.  
Phot. Bertrand Fournier  
IVR22\_20098005116NUCA



Détail de la date de 1931  
portée sur le pignon.  
Phot. Bertrand Fournier  
IVR22\_20098005113NUCA



Porte d'entrée sur rue.  
Phot. Bertrand Fournier  
IVR22\_20098005114NUCA



Détail de la grille en ferronnerie  
de la porte d'entrée sur rue.  
Phot. Bertrand Fournier  
IVR22\_20098005115NUCA

## Dossiers liés

**Oeuvre(s) contenue(s) :**

**Oeuvre(s) en rapport :**

Le village de Ville-le-Marclet (IA80009628) Picardie, Somme, Ville-le-Marclet

Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue d'ensemble.

IVR22\_20098005107NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble postérieure.

IVR22\_20098005108NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logement et bureaux, façade postérieure.

IVR22\_20098005109NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de réparation, façade arrière.

IVR22\_20098005110NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier de réparation, vue d'ensemble.

IVR22\_2009800511NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Intérieur de l'atelier de réparation, détail des ouvertures de surveillance, depuis les bureaux.

IVR22\_20098005112NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier de réparation, détail des affiches de consignes de sécurité destinées aux ouvriers de l'atelier.

IVR22\_20098005116NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la date de 1931 portée sur le pignon.

IVR22\_20098005113NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte d'entrée sur rue.

IVR22\_20098005114NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la grille en ferronnerie de la porte d'entrée sur rue.

IVR22\_20098005115NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation