



Mur pignon du bâtiment sud-ouest traité partiellement en rouges barres. Présence d'un linteau métallique.

IVR32_20236200066NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation