



Structure métallique installée en remplacement des colonnes en fonte.

IVR22\_20076000017VA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération Creilloise  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation