



Le stationnement en rotonde nécessite que d'importantes surfaces soit asphaltées, ce qui donne un caractère minéral au hameau. Ici la rotonde sud-ouest.

IVR32_20185900746NUCA

Auteur(s) de l'illustration Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2018

Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[A59005212] Îlot 19, le Hameau du bout du lac (Le Château)