


Plan de l'usine en 1943:

- | | |
|---|---|
| 1 - Bureau | 17A - Atelier des cisailles à versoirs. |
| 2 - Concierge | 18 - Atelier des machines à socs |
| 3 et 4 - magasin et garage | 19 - Platinerie à socs |
| 5 et 6 - Atelier des meules et magasin d'expédition | 20 - Atelier des martinets |
| 7 et 8 - Magasin général, atelier de soudure | 20A - Turbine |
| 9 et 10 - Emmanchage, magasin taillanderie | 21 - Magasin outillage à socs |
| 11 - Ajustage, outillage | 22 - Hangar aux aciers à socs |
| 12 - Bureau chef d'atelier | 23 - Hangar aciers taillanderie |
| 13 - Ancienne salle des moteurs | 24 - Hangar aciers taillanderie |
| 14 - Soudure autogène | 25 - Platinerie à versoirs |
| 15 - Magasin des modèles | 26 - Réfectoire |
| 16 - Atelier des forges | 27 - Menuiserie |
| 17 - Magasin des aciers à versoirs | 28 - Magasin de la menuiserie |
| | 29 - Magasin, dépôt |



Plan de l'usine en 1943 (Les Cahiers de l'Écomusée, Beauvais, 1987, n°14).

IVR22_20038010345NUC2A

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation