

Hauts-de-France, Somme
Pendé
6 rue du 11-Novembre

Ancienne maison de charron et café

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007629
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Genre du destinataire : de charron
Parties constituantes non étudiées : jardin, atelier, hangar agricole, remise, café

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1832, D, 316 ; 1983, D3, 773

Historique

Une petite ferme figure sur le cadastre napoléonien sur cette parcelle. Les bâtiments en pan de bois, difficiles à dater, pourraient avoir été édifiés au début du 19^e siècle. L'hourdis à la brique a été établi au début du 20^e siècle. D'après la propriétaire, le logis d'origine était en torchis et pans de bois. Il semble que sa façade ait été refaite au début du 20^e siècle en brique. Il accueillait au début du 20^e siècle un café et une salle de bal. Le bâtiment au nord abritait le tour à ferrer les roues. Période(s) principale(s) : 1^{ère} moitié 19^e siècle, 1^{er} quart 20^e siècle

Description

L'ensemble architectural est situé en bordure de voie de circulation, le long de la rue principale. Le logis est au premier plan. La structure en torchis et pans de bois sur solin en brique a été recouverte de briques en façade. Longue de trois travées, l'habitation se compose d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un comble. Le toit à longs pans brisés en ardoise a été refait. Le logis possède deux pièces avec cheminée à double foyer (celle de la salle commune est composée de moellons de calcaire et de brique, avec deux niches pour conserver les éléments sensibles à l'humidité). La cave est accessible par une trappe située dans la cuisine. Les dépendances sont distribuées autour de la cour arrière. L'atelier, au fond, présente une ossature en pans de bois aujourd'hui hourdée à la brique, recouverte en partie de clins de bois. Le bâtiment situé au nord est également composé de pans de bois. Le remplissage a également été modifié.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de planches ; pan de bois ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

L'actuel atelier se trouve sur l'emplacement du logis visible sur le plan de 1832. L'ossature a donc pu être réutilisée pour la construction actuelle.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005169NUCA



Vue des fondations visibles
depuis l'intérieur de la cave.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005171NUCA



Vue de l'ancien atelier.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005172NUCA



Vue d'une ancienne
dépendance agricole.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005173NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les cafés de l'arrière-pays maritime (IA80007950)

Les maisons de l'arrière-pays maritime (IA80007343)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pendé (IA80007313) Hauts-de-France, Somme, Pendé

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis.

IVR22_20068005169NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des fondations visibles depuis l'intérieur de la cave.

IVR22_20068005171NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'ancien atelier.

IVR22_20068005172NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'une ancienne dépendance agricole.

IVR22_20068005173NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation