

Hauts-de-France, Oise
Brétigny
7 rue de Picardie

Mairie et école primaire de Brétigny

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00049349
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : mairie, école primaire
Parties constituantes non étudiées : cour, logement

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1970, B1, 48

Historique

Les sources conservées aux archives départementales (série O) indiquent que le mauvais état de l'école est signalé dans un rapport de l'inspection académique en 1858. Des terrains sont acquis en 1860 pour construire une école. Les devis sont dressés en 1863 par l'architecte de l'arrondissement de Compiègne, Charles Lecoeur. M. Béra, entrepreneur établi à Cuts, est adjudicataire des travaux en 1866. L'édifice qui comprend une école, une salle de mairie et un logement pour l'instituteur est achevé en 1869. De 1865 à 1868, durant les travaux, une maison est louée dans le village pour l'école. En 1888, une lucarne à fronton est aménagée pour l'installation de l'horloge acquise à M. Patelle, horloger à Appilly. Après la Première Guerre mondiale, l'édifice est restauré sous la direction de l'architecte parisien G. Le Bon de 1921 à 1924.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Dates : 1863 (daté par source), 1888 (daté par source), 1921 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Justin Lecoeur (architecte, attribution par source), Béra (entrepreneur, attribution par source), Le Bon G. (architecte, attribution par source)

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; enduit ; pierre avec brique en remplissage

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection


Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Oise. Série O. **Administration communale.**
Brétigny.

Illustrations



Vue générale.
Phot. Jean-Michel Perrin
IVR22_19856000892X

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1970, section B1 46.
Repro. Monnehay-Vulliet Marie-
Laure , Autr. Michel Hérold
IVR22_20096000058NUCA

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

Le canton de Noyon : le territoire de la commune de Brétigny (IA60000321) Hauts-de-France, Oise, Brétigny

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Michel Hérold, Alain Nafilyan, Isabelle Barbedor

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1970, section B1 46.

IVR22_20096000058NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Auteur du document reproduit : Michel Hérold

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19856000892X

Auteur de l'illustration : Jean-Michel Perrin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation