Hauts-de-France, Oise Brétigny 7 rue de Picardie

Mairie et école primaire de Brétigny

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00049349 Date de l'enquête initiale : 1986 Date(s) de rédaction : 2009

Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : mairie, école primaire

Parties constituantes non étudiées : cour, logement

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village Références cadastrales : 1970, B1, 48

Historique

Les sources conservées aux archives départementales (série O) indiquent que le mauvais état de l'école est signalé dans un rapport de l'inspection académique en 1858. Des terrains sont acquis en 1860 pour construire une école. Les devis sont dressés en 1863 par l'architecte de l'arrondissement de Compiègne, Charles Lecoeur. M. Béra, entrepreneur établi à Cuts, est adjudicataire des travaux en 1866. L'édifice qui comprend une école, une salle de mairie et un logement pour l'instituteur est achevé en 1869. De 1865 à 1868, durant les travaux, une maison est louée dans le village pour l'école. En 1888, une lucarne à fronton est aménagée pour l'installation de l'horloge acquise à M. Patelle, horloger à Appilly. Après la Première Guerre mondiale, l'édifice est restauré sous la direction de l'architecte parisien G. Le Bon de 1921 à 1924.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Dates: 1863 (daté par source), 1888 (daté par source), 1921 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Justin Lecoeur (architecte, attribution par source), Béra (entrepreneur, attribution par

source), Le Bon G. (architecte, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; enduit ; pierre avec brique en

remplissage

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Oise. Série O. **Administration communale**. Brétigny.

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1970, section B1 46. Repro. Monnehay-Vulliet Marie-Laure, Autr. Michel Hérold IVR22_20096000058NUCA




Vue générale. Phot. Jean-Michel Perrin IVR22_19856000892X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Noyon : le territoire de la commune de Brétigny (IA60000321) Hauts-de-France, Oise, Brétigny **Oeuvre(s) contenue(s) :**

Auteur(s) du dossier : Michel Hérold, Alain Nafilyan, Isabelle Barbedor Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1970, section B1 46.

IVR22_20096000058NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Auteur du document reproduit : Michel Hérold

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19856000892X

Auteur de l'illustration : Jean-Michel Perrin (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation