Hauts-de-France, Somme
Boismont
2 rue Louis-de-Rainvillers

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007557
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, grange, étable à chevaux, étable

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1832. B2 376, 377 ; 1982, B2, 331-333

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien sur cette parcelle mais aucun élément n'a été conservé. La construction actuelle semble avoir été édifiée à la limite des 19e et 20e siècles (couleur de la brique).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Cette ancienne ferme occupe le bas du village. Ses bâtiments sont groupés sur les deux côtés d´une cour.
Le logis en brique est situé au fond de cour. Longue de trois travées, l'habitation de plain-pied dispose d'une cave en sous-sol. L'ordonnance des ouvertures n'est pas rigoureuse. Le toit à longs pans en ardoise dispose à l'est d'un pignon découvert supportant la souche de cheminée. Le décor se limite à la corniche, composée de denticules saillantes.
Dans le prolongement du logis et bénéficiant de la même couverture, se situe l'écurie, d'une travée. La grange, entièrement reconstruite en parpaing, est située en retour d'équerre. Le toit est pourtant couvert en pannes picardes. Viennent ensuite les étables à vaches, sous le même toit, et les étables à cochons. Ces dernières, plus basses, ne disposent que d'un toit en appentis. Deux travées sur trois ont été reconstruites en parpaing.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; parpaing de béton
Matériau(x) de couverture : tuile flamande, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; noue ; pignon découvert ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005825NUCA

Vue des dépendances
à l'est de la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005826NUCA

Vue de l'ancienne grange
donnant sur la rue Huré.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005827NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Boismont (IA80007302) Hauts-de-France, Somme, Boismont

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

Vue du logis.

IVR22_20058005825NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des dépendances à l'est de la cour.

IVR22_20058005826NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'ancienne grange donnant sur la rue Huré.

IVR22_20058005827NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation