

Hauts-de-France, Aisne
Jumigny
3 rue du Chemin-des-Dames

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001902
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, grange

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1957, B, 31

Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Le pignon de cette maison de quatre travées de long longe la rue. Le mur principal, ajouré d'une fenêtre rectangulaire flanquée de deux oculi, est surmonté d'un gâble à redents constitué de briques rouges et percé d'une baie cintrée. L'ensemble des murs, composé d'un blocage de moellon, est recouvert d'un enduit gris, la pierre de taille occupant le pourtour des baies. La grange fait face au logis, de l'autre côté de la cour.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Statut, intérêt et protection

Cette construction semble avoir été édifée au début des années 1920. La façade a fait l'objet d'une recherche architecturale.
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale du logis.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201054NUCA



Vue postérieure du logis.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201055NUCA



Vue du bâtiment agricole.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201056NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001621)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Jumigny (IA02001895) Hauts-de-France, Aisne, Jumigny

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue générale du logis.

IVR22_20050201054NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure du logis.

IVR22_20050201055NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du bâtiment agricole.

IVR22_20050201056NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation