

Hauts-de-France, Somme  
Quend  
le Colombier  
2 voie communale de Monchaux à Froise

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007817  
Date de l'enquête initiale : 2004  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : étable, cour, étable à chevaux, poulailler, pigeonnier, porcherie

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé  
Références cadastrales : 1828, E3, 436-438 ; 1991. BK 34-38, 42-43

### Historique

Rodière évoque une "maison nommée le Coulombier de Froizes" dont "la dépouille des terres" est l'objet de plusieurs contrats en 1629, "entre Jacques de Quennehen, laboureur à Saint-Firmin en Marquenterre (sic) et damoiselle Anthoinette de La Tour, veuve de feu Anthoine Dubuisson, écuyer, sieur du Chesne". L'exploitation dont parle l'auteur figure sur le cadastre napoléonien de 1828 sur le lieu-dit Les Enclos Crépin. Elle se composait alors d'un ensemble de bâtiments indépendants disposés autour des trois côtés d'une cour.

Le logis porte aujourd'hui par fers d'ancrage la date de 1892 et l'étable, celle de 1910.

D'après le propriétaire et les photos de repérage, le bâtiment situé au sud-ouest de la cour a disparu récemment. Il était composé d'un solin en brique, d'un premier niveau de maçonnerie mixte en brique et blocage de silex surmonté d'un second niveau de brique uniquement. Le toit longs pans et demi-croupe était couvert en ardoise. Divisé en trois compartiments, il servait de charretterie. Le comble, percé d'une lucarne, permettait l'engrangement.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Dates : 1892 (porte la date), 1910 (porte la date)

### Description

Exploitation agricole toujours en activité, l'ensemble regroupe des bâtiments organisés autour d'une cour, sur trois de ses côtés.

Orienté au nord, le logis, parallèle à la route, est composé de briques jaunes en gros oeuvre et rouges au pourtour des ouvertures ainsi qu'au solin, formant ainsi un jeu de couleur. Long de neuf travées, il se compose d'un rez-de-chaussée abritant une cave, et d'un comble à surcroît. Le toit à longs pans et croupe est couvert en tuile. A l'avant du logis, un petit espace vert enclos par un mur de brique comporte une petite entrée (matérialisée par des piliers carrés surmontés de chaperons), créant un espace d'accueil pour les visiteurs.

Dans le prolongement de l'habitation, sous le même toit, se situe l'ancienne écurie, à l'ouest.

Bordant le côté occidental de la cour, perpendiculaires au logis et accolées à ce dernier, se déploient les étables (au nord) augmentées d'un fenil, et la grange (au sud), partageant la même charpente. Ces deux parties se distinguent par les aérations qui les caractérisent : étroites et verticales pour les étables, porte occupant toute la hauteur du bâtiment pour la grange. L'édifice est entièrement composé de jambes harpées et bandeaux en brique avec remplissage de petits galets chaulés.

Le toit à longs pans est couvert en ardoise. Les briques de la corniche sont disposées en épi. Sur la face postérieure de la grange, perpendiculairement à celle-ci, se situe un petit bâtiment en brique couvert d'un toit à longs pans en ardoise, tenant lieu d'aire de battage.

Au sud-ouest de la cour se situe un premier bâtiment tenant lieu d'étable. Composé d'une structure en pans de bois hourdée au torchis et d'un solin en brique, il est long de trois travées. Le comble à surcroît est percé d'une lucarne d'engrangement. Le toit à longs pans et croupe est couvert en pannes picardes. Dans son prolongement à l'est se situent d'autres étables surmontées d'un fenil, avec grange au centre, entièrement en brique cette fois. Le toit à longs pans est couvert en tuiles. Le côté oriental de la cour est bordé par un pigeonnier en brique de section carrée avec toiture en pavillon recouverte d'ardoises, dont la base est occupée par le poulailler. Dans son prolongement, les porcheries, composées de trois compartiments, disposent d'une maçonnerie mixte de galets et de brique. La corniche est composée de briques disposées en opus spicatum. Une mare borde l'édifice au sud.

Au nord-est, le long de la rue, se situe une étable en brique dont le pignon occidental est percé d'ouvertures semi-circulaires. Le mur gouttereau sud (sur cour) est ajouré de trois portes et d'aérations verticales. Le toit à longs pans et croupe couvert en pannes se poursuit au nord afin de créer une extension. Le mur gouttereau de ce côté a été en partie refait en parpaing. Là aussi, le bâtiment a fait l'objet d'une recherche décorative, puisque les briques rouges ont été utilisées aux éléments structurants (chaînes d'angle) alors que des briques plus cuites constituent le gros oeuvre.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de planches ; enduit ; pan de bois ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : tuile, ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit en pavillon ; appentis ; croupe

### Statut, intérêt et protection

Il semble, d'après le propriétaire, que cette exploitation était entièrement consacrée à l'élevage de boeufs destinés à la vente.

Statut de la propriété : propriété privée

### Illustrations



Vue d'ensemble depuis l'est.  
Phot. Irwin Leullier  
IVR22\_20078000194NUC2A



Vue postérieure du  
logis daté de 1892.  
Phot. Irwin Leullier  
IVR22\_20078000192NUC2A



Étables et pigeonnier occupant  
le côté oriental de la cour.  
Phot. Irwin Leullier  
IVR22\_20078000193NUC2A



Vue postérieure du bâtiment  
comportant un pigeonnier  
(face est des bâtiments bordant  
le côté oriental de la cour).  
Phot. Catherine Fourmond  
IVR22\_20058001369NUCA



Vue de la grange et étables de  
1910 placées au sud de la cour.  
Phot. Irwin Leullier  
IVR22\_20078000190NUC2A



Vue de la grange et des étables  
occupant le côté occidental de la cour.  
Phot. Irwin Leullier  
IVR22\_20078000191NUC2A



Vue de la charretterie située dans l'angle sud-ouest de la cour, aujourd'hui disparue.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078006230NUCA



Vue postérieure de la charretterie.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078006231NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Le Marquenterre (ancien dossier commune Quend) (IA80007828) Hauts-de-France, Somme, Quend  
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue d'ensemble depuis l'est.

IVR22\_20078000194NUC2A

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure du logis daté de 1892.

IVR22\_20078000192NUC2A

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Etables et pigeonnier occupant le côté oriental de la cour.

IVR22\_20078000193NUC2A

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure du bâtiment comportant un pigeonnier (face est des bâtiments bordant le côté oriental de la cour).

IVR22\_20058001369NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Fourmond

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange et étables de 1910 placées au sud de la cour.

IVR22\_20078000190NUC2A

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue de la grange et des étables occupant le côté occidental de la cour.

IVR22\_20078000191NUC2A

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la charretterie située dans l'angle sud-ouest de la cour, aujourd'hui disparue.

IVR22\_20078006230NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure de la charretterie.

IVR22\_20078006231NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation