Hauts-de-France, Aisne Soucy 5, 6 place de la Mairie

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00067127 Date de l'enquête initiale : 1985 Date(s) de rédaction : 1989

Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Cotterêts

Degré d'étude : étudié

## Désignation

Dénomination: maison

Parties constituantes non étudiées : jardin

## Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales: 1984, AB, 21, 22

## **Historique**

Le style de l'édifice permet d'en placer la construction vers le milieu du 19e siècle, sur un emplacement représenté vacant sur le plan cadastral de 1835. Les lucarnes ont été installées ou refaites au 20e siècle. Cette maison abrite actuellement deux logements.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

### **Description**

La maison est construite en calcaire. La pierre de taille, de moyen appareil, est employée pour la façade ordonnancée et ses retours latéraux. Le moellon - avec chaînages en pierre de taille - est utilisé pour l'élévation arrière sur jardin et le niveau de soubassement des côtés de l'édifice. Le décor, purement architectural, n'est visible que sur les parties en pierre de taille (pilastres, entablement mouluré et fronton). Un toit à long pans et croupes en ardoise protège la maison.

Le bâtiment, construit sur une dénivellation, est composé d'un étage de soubassement, d'un rez-de-chaussée surélevé - accessible depuis la place par un degré de quelques marches - et d'un étage en surcroît.

#### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moyen appareil ; moellon

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît

Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Escaliers: escalier dans-oeuvre

#### Décor

Techniques : maçonnerie Précision sur les représentations :

Le décor de la maison repose dans les pilastres corniers, visibles à chaque angle, et dans le fronton qui, au-dessus d'un entablement mouluré, surmonte la porte d'entrée et marque l'axe vertical de la façade.

22 novembre 2024 Page 1

# Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

### Illustrations



Vue générale, depuis le sud. Phot. Thierry Lefébure IVR22\_19900200872X



Vue générale de l'élévation arrière (nord-est). Phot. Thierry Lefébure IVR22\_19900200874V

# **Dossiers liés**

Dossiers de synthèse :

Le territoire communal de Soucy (IA00067121) Hauts-de-France, Aisne, Soucy Maisons, Hôtels, Immeubles (IA00066961)

**Oeuvre(s) contenue(s):** 

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau

Copyright(s): (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général; (c) Département de l'Aisne; (c) AGIR-Pic

22 novembre 2024 Page 2



Vue générale, depuis le sud.

# IVR22\_19900200872X

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 novembre 2024 Page 3



Vue générale de l'élévation arrière (nord-est).

IVR22\_19900200874V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 novembre 2024 Page 4