

Hauts-de-France, Aisne
Soucy
5, 6 place de la Mairie

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00067127
Date de l'enquête initiale : 1985
Date(s) de rédaction : 1989
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Cotterêts
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1984, AB, 21, 22

Historique

Le style de l'édifice permet d'en placer la construction vers le milieu du 19e siècle, sur un emplacement représenté vacant sur le plan cadastral de 1835. Les lucarnes ont été installées ou refaites au 20e siècle. Cette maison abrite actuellement deux logements.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description

La maison est construite en calcaire. La pierre de taille, de moyen appareil, est employée pour la façade ordonnancée et ses retours latéraux. Le moellon - avec chaînages en pierre de taille - est utilisé pour l'élévation arrière sur jardin et le niveau de soubassement des côtés de l'édifice. Le décor, purement architectural, n'est visible que sur les parties en pierre de taille (pilastres, entablement mouluré et fronton). Un toit à long pans et croupes en ardoise protège la maison.

Le bâtiment, construit sur une dénivellation, est composé d'un étage de soubassement, d'un rez-de-chaussée surélevé - accessible depuis la place par un degré de quelques marches - et d'un étage en surcroît.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moyen appareil ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Décor

Techniques : maçonnerie
Précision sur les représentations :

Le décor de la maison repose dans les pilastres corniers, visibles à chaque angle, et dans le fronton qui, au-dessus d'un entablement mouluré, surmonte la porte d'entrée et marque l'axe vertical de la façade.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Vue générale, depuis le sud.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900200872X



Vue générale de l'élévation
arrière (nord-est).
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900200874V

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le territoire communal de Soucy (IA00067121) Hauts-de-France, Aisne, Soucy
Maisons, Hôtels, Immeubles (IA00066961)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue générale, depuis le sud.

IVR22_19900200872X

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de l'élévation arrière (nord-est).

IVR22_19900200874V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation