

Hauts-de-France, Somme
Cardonnette
6 place de l' Eglise

Ancien presbytère de Cardonnette

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80000291
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : presbytère
Destinations successives : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1933, A, 333

Historique

La commune possédait depuis la Révolution l'ancien presbytère de la paroisse, qui servait de logement à l'instituteur. Mais cet édifice en torchis, resté vacant durant plusieurs années, était en état d'abandon en 1816, date à laquelle il fut loué au percepteur local. Durant toute la première moitié du 19^e siècle, Cardonnette dépendit d'Allonville pour la célébration du culte : la commune n'avait donc pas l'usage d'un presbytère. Mais en 1859, un vicaire fut nommé par l'évêque à Cardonnette, qui le réclamait depuis 1823. Afin de le loger, la commune entreprit la construction d'un presbytère neuf, édifié par l'entrepreneur amiénois Aimable Lemaire, sur les plans dressés en juin 1859 par A. Pointar (inspecteur voyer de la ville d'Amiens). La réception des travaux se fit en 1860.

Ce presbytère fut converti en logement pour l'instituteur en 1909. Il servit d'observatoire allemand en 1940. A la suite des dommages de la Deuxième Guerre mondiale, sa charpente dut être reconstruite.

Période(s) principale(s) : 3^e quart 19^e siècle

Dates : 1859 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : A. Pointar (architecte, attribution par source), Aimable Lemaire (entrepreneur, attribution par source)

Description

Le presbytère est une maison en brique, animée par quelques bandeaux de pierre blanche. Il est enclos par un mur construit en partie en brique, en partie en assises alternées de brique et de craie sur soubassement de grès.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Type(s) de couverture : croupe

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations



Façade antérieure du presbytère,
devenu logement de l'instituteur.

Phot. Judith Förstel
IVR22_19998000641Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le territoire de la commune de Cardonnette (IA80000268) Hauts-de-France, Somme, Cardonnette

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Sandrine Platerier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Façade antérieure du presbytère, devenu logement de l'instituteur.

IVR22_19998000641Z

Auteur de l'illustration : Judith Förstel

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation