

Hauts-de-France, Aisne
Petit-Verly
36 rue de Marchavenne

Maison et ancienne école primaire du Petit-Verly

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079557
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1991
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison, école primaire
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, abri

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1986 B2 126, 127

Historique

Maison construite dans la 2e moitié du 19e siècle. Au début du 1er quart du 20e siècle, elle est achetée par la municipalité qui fait construire à côté, en 1909, une école primaire (daté par sources). La maison devient alors le logement de l'instituteur. Elle est restaurée après la guerre de 1914, 1918. Elle sert aujourd'hui exclusivement de maison.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1909 (daté par source)

Description

Maison en rez-de-chaussée avec un sous-sol et un comble à surcroît, desservie par un escalier dans-oeuvre, couverte d'un toit à pignon couvert. Ecole en rez-de-chaussée, couverte d'un toit à deux pans et à croupes, présentant une élévation ordonnancée sans travée. Abri avec toit à deux pans et pignon couvert.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît, en rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : fronton ; sphère

Précision sur les représentations :

sujet : fronton surmonté d'une sphère, support : façade de l'école

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations



Vue d'ensemble sud-est.
Phot. Christiane Riboulleau
IVR22_19940201486Z



Façade de l'école édifiée en 1909.
Phot. Christiane Riboulleau
IVR22_19940201487Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire communal de Petit-Verly (ancienne commune de Verly) (IA00079552) Hauts-de-France, Aisne, Petit-Verly

Les maisons et les fermes du canton de Wassigny (IA00079460)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue d'ensemble sud-est.

IVR22_19940201486Z

Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade de l'école édifée en 1909.

IVR22_19940201487Z

Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation