

Hauts-de-France, Aisne
Vassogne
7 rue du Thour

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001996
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, fenil, pigeonnier, étable, hangar agricole

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1938, A, 360

Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1923 (daté par source)

Description

Le plan du logis, situé le long de la rue, se confond avec le tracé de celle-ci, observant à cet endroit une légère courbe. L'habitation est entièrement construite en blocage de moellons de calcaire équarris, recouvert d'un enduit au ciment. La brique blanche au linteau des ouvertures se rencontre également au pourtour de la lucarne à fenêtre pendante de la façade. Longue de trois travées, l'élévation principale se démarque par la présence d'un pignon haut à toit en bâtière, percé d'une fenêtre attestant la présence d'un comble à surcroît. Une deuxième lucarne, dite en "chien assis", occupe le devant de la couverture en ardoise. Les bâtiments agricoles forment, avec l'habitation à laquelle ils sont accolés, un espace clos. La grange possède une situation privilégiée dans le prolongement de la maison, le hangar lui faisant suite. Le pigeonnier, flanqué de l'étable, est mis en valeur à l'entrée de la propriété. Sa façade, percée de multiples ouvertures, a reçu un toit en bâtière haut.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit en bâtière

Statut, intérêt et protection

D'après le plan d'alignement, la ferme était en cours de construction en 1922. Ce complexe agricole étendu a fait l'objet d'une recherche architecturale. L'ensemble agricole offre une unité architecturale très intéressante, tant au niveau du style que de l'emploi des matériaux (enduit au ciment pour toutes les constructions).

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Aisne ; 1 O 4. Archives communales de Vassogne.

Illustrations



Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20030203024NUCA



Vue du pigeonnier.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20030203025NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001622)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Vassogne (IA02001989) Hauts-de-France, Aisne, Vassogne

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue générale.

IVR22_20030203024NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pigeonnier.

IVR22_20030203025NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation