

Hauts-de-France, Aisne
Iviers
6 rue Paul-Codos

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000629
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable à vaches, remise agricole, porcherie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1990, ZD, 5

Historique

Le logis et les dépendances agricoles de cette ferme à cour fermée ont été construits lors d'une même campagne de travaux, l'ensemble est datable stylistiquement du 3e quart du 19e siècle. Certains bâtiments ont été remaniés au cours du 20e siècle.
Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

L'ensemble des bâtiments en brique, sont couverts en ardoise synthétique. Le logis, sur rue, est à élévation ordonnancée sans travées, il comporte un sous-sol. Le porche, qui donne accès à la cour intérieure, et l'étable à vaches attenante sont dans l'alignement du logis, formant un ensemble homogène à cour fermée, monumentalisé par le porche situé au milieu de la façade ainsi obtenue. Le décor de cette façade est obtenue par une modénature d'éléments en relief en brique formant des motifs géométriques. L'étable comporte un comble à surcroît à usage de grenier fourrager. Sur la cour intérieure, une deuxième étable à vaches, une remise agricole et une porcherie complètent les dépendances agricoles.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon ; demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente


Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à cour fermée ; édifice à plusieurs corps de bâtiment formant cour
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1990, section ZD.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290070NUCA



Vue générale.
Phot. Laurent Jumel
IVR22_19980202890X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :


Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune d'Iviers (IA02000708) Hauts-de-France, Aisne, Iviers

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastre de 1990, section ZD.

IVR22_20080290070NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19980202890X

Auteur de l'illustration : Laurent Jumel

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation