

Hauts-de-France, Aisne
Vervins
9 rue du Général-Foy

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000383
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Vervins
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, atelier, logement, passage couvert

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1986, AB, 159

Historique

Le corps de logis sur rue présente une façade principale de la fin du 16^e siècle ou du début du 17^e siècle, reprise dans ses parties hautes au 18^e siècle. L'asymétrie des ouvertures, le bandeau de pierre séparant les 2 niveaux, le jeu de briques rouges et vitrifiées partiellement visible sous la peinture, et les linteaux de fenêtre en bois en abat-jour, sont autant de caractéristiques de l'architecture ordinaire de cette époque. Le comble brisé constitue, en revanche, une reprise du 18^e siècle. Le bâtiment en fond de cour porte, quant à lui la date de 1796 en brique vitrifiée sur sa façade postérieure (l'inscription exacte est 17A96). Ce dernier est occupé par un atelier au rez-de-chaussée et un logement à l'étage. Les 2 bâtiments sont reliés par un passage couvert vitré du 19^e siècle, abritant un escalier droit hors-oeuvre desservant les 2 niveaux principaux. Il remplace probablement un escalier plus ancien en charpente. Les lucarnes de l'étage de comble ont été percées dans la 2^e moitié du 20^e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 16^e siècle 17^e siècle, 18^e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19^e siècle
Dates : 1796 (porte la date)

Description

La maison est entièrement en brique. Elle est couverte d'un toit à longs pans brisés à pignons découverts. Chaque baie comporte un linteau en bois en abat-jour.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; pignon découvert
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue de la façade sur rue.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19990205988V

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Maisons et fermes de Vervins (IA02000466) Hauts-de-France, Aisne, Vervins

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

La ville de Vervins (IA02000924) Hauts-de-France, Aisne, Vervins

Auteur(s) du dossier : Pierre-Yves Brest

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue de la façade sur rue.

IVR22_19990205988V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation