

Hauts-de-France, Somme  
Pendé  
Salenelle  
1 rue des Verrotiers

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007678  
Date de l'enquête initiale : 2005  
Date(s) de rédaction : 2005  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : jardin, étable à chevaux, étable

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1832, B, 398 ; 1983, B2, 577

### Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien. Il semblerait que les deux bâtiments que l'on aperçoit aujourd'hui aient été construits au 18<sup>e</sup> siècle ou au début du 19<sup>e</sup> siècle. Mais l'enduit récemment apposé ne permet pas de le certifier. D'après la couleur de la brique, les murs pignons ont été édifiés à la fin du 19<sup>e</sup> siècle.

Période(s) principale(s) : 18<sup>e</sup> siècle (?), 1<sup>ère</sup> moitié 19<sup>e</sup> siècle (?), 4<sup>e</sup> quart 19<sup>e</sup> siècle

### Description

Cette ancienne ferme est située à l'angle de la rue principale et d'une petite ruelle appelée rue des Verrotiers. Les deux bâtiments sont situés l'un en face de l'autre. Ils se composent d'une ossature en torchis et pans de bois, avec mur pignon occidental en brique pour résister aux intempéries, et toit à longs pans en ardoise. Le logis est en fond de cour. Long de quatre travées, il ne possède pas de solin en brique, contrairement à la plupart des constructions en torchis et pans de bois. Disposées le long de la route, les écuries et étables, qui possèdent un solin en briques de 80 centimètres de haut, sont divisées en trois compartiments. La sablière haute est assemblée à mi-bois non chevillée.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois  
Matériau(x) de couverture : ardoise  
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert

### Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

## Statut, intérêt et protection

Les ouvertures du logis ont été élargies récemment.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005233NUCA



Vue postérieure des étables.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005234NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Salenelle à Pendé (IA80007314) Hauts-de-France, Somme, Pendé, Salenelle

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22\_20078005233NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure des étables.

IVR22\_20078005234NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation