

Hauts-de-France, Somme  
Pendé  
Tilloy  
6 place du 8-Mai

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007693  
Date de l'enquête initiale : 2005  
Date(s) de rédaction : 2005  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, étable à chevaux, four à pain, étable, puits, grange

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1832. F 628, 629 ; 1983, F1, 530-532

### Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan relativement similaire. Il est donc fortement probable que les bâtiments, encore en place aujourd'hui, aient été construits au 18<sup>e</sup> siècle ou au 1<sup>er</sup> quart du 19<sup>e</sup> siècle. D'après les photographies prises par les propriétaires et leurs témoignages, un corps de passage occupait l'entrée occidentale de la propriété et une grange était située au nord. Or, ces deux éléments n'apparaissent pas sur le cadastre napoléonien. Des modifications et des ajouts ont donc eu lieu après 1832. La grange située au sud est tombée lors d'une tempête à la fin du 20<sup>e</sup> siècle. Le corps de passage a été détruit en raison de son état de délabrement dans les années 1980. Les étables situées au sud de la cour ont été entièrement reconstruites.

Période(s) principale(s) : 18<sup>e</sup> siècle (?), 1<sup>er</sup> quart 19<sup>e</sup> siècle (?), 2<sup>e</sup> moitié 19<sup>e</sup> siècle

### Description

La ferme à cour fermée se compose de bâtiments en torchis et pans de bois sur solins de brique, couverts d'un toit à longs pans en ardoise, ce qui confère à l'ensemble une certaine unité. Long de six travées, le logis, situé au fond de la cour, est composé d'une ossature en bois hourdée au torchis. Les solives de la corniche arrondie, dite "voûte", sont en châtaignier. Le four à pain est situé sur la cour, ainsi orienté à l'est ; il est protégé par un appentis en ardoise. Le toit à longs pans est en ardoise. Les pièces du logis, orienté, sont ainsi réparties, du nord au sud : la chambre avec cave à cidre en sous-sol accessible depuis une trappe placée dans cette pièce, la salle commune, la salle d'apparat avec cheminée à double foyer pour ces deux pièces occupant ainsi le coeur de la maison, et la laiterie (ou probablement chambre à l'origine). Les pièces ainsi que les portes sont relativement basses. Le plafond, pourvu de solives en sapin et de poutres maîtresses en orme, s'affaissant sous le poids du comble, est composé de latis hourdés au torchis et chaulé. Le solin est passé au goudron, même à l'intérieur de l'habitation. Le sol est en brique. La porte de la chambre, munie d'un entablement chanfreiné, a fait l'objet d'une recherche décorative. La porte située entre la salle et la salle d'apparat, a subi un traitement plus rudimentaire, puisqu'elle est composée de quatre planches verticales maintenues par trois demi-rondins. Les huisseries sont d'origine et ont conservé leurs ferrures à "profil de moustache" ; le système de fermeture à tourniquet est également d'origine. Les fenêtres sont composées de deux vantaux verticaux, chacun pourvu de huit carreaux. L'entablement de la cheminée de la salle commune a également permis le développement d'un décor. Les contrevents sont maintenus ouverts par un

système d'attache fixée en hauteur, pourvu d'un tourniquet en bois. La composition des contrevents ainsi que celle des portes extérieures rappelle bien celle de la porte du salon : trois planches verticales, dont celle du milieu est moins large, maintenues par des rondins semi-circulaires. La porte du grenier est placée en façade. Celui-ci est donc accessible depuis l'extérieur. La charpente a été entièrement refaite. L'écurie est située dans le prolongement, au sud du logis. Un corps de passage, à l'angle de l'écurie et des étables placées en retour d'équerre, permet d'atteindre la pâture située à l'arrière du logis. Au nord de l'habitation, dans son prolongement, un espace ouvert était réservé à la confection du cidre. Le puits couvert occupe le côté nord de la cour. Il est flanqué d'une grange entièrement restaurée à base de matériaux traditionnels. Le solin de la grange sur rue est composé d'un blocage de moellons de calcaire et de silex, supportant l'ossature en bois hourdée au torchis. Le mur pignon sud est en brique. Le bâtiment est divisé en deux par un couloir central destiné au battage. Le remplissage des lattes par le torchis s'est fait, par endroit, sur les deux faces du mur.

### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert

### Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

### Statut, intérêt et protection

Le logis est relativement humide en raison de la précarité des fondations, composées d'un lit de silex sur lequel est posée directement la sablière basse. La craie qui compose le sol ne permet pas un isolement efficace. Cette construction présente un intérêt certain en raison des dimensions et de la distribution des pièces, de la conservation des huisseries et ferronneries d'origine.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

### Références documentaires

#### Documents d'archive

- AD Somme. Série P ; 3 P 618/3. **Etat de section de la commune de Pendé**, [1882].

#### Documents figurés

- Pendé**. Plan cadastral, 1832 (AD Somme : 3 P 1446).

### Illustrations



Plan de la ferme en 1832  
extrait du cadastre napoléonien.  
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure  
IVR22\_20068005683XAB



Vue du corps de passage en  
cours de démantèlement.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005251NUCAB



Vue des étables aujourd'hui  
entièrement reconstruites.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005254NUCAB



Autre vue des étables.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005255NUCAB



Vue de la charpente des étables.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005256NUCAB



Vue du logis avant sa restauration.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005257NUCAB



Vue postérieure du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005258NUCAB



Vue de la charpente du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005259NUCAB



Vue générale depuis la place.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005216NUCA



Vue du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005217NUCA



Vue de la corniche  
arrondie, dite voûte.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005218NUCA



Vue postérieure.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005221NUCA



Détail de la confection du torchis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005222NUCA



Vue d'un contrevent avec  
système d'attache à tourniquet.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005223NUCA



Vue de la porte d'entrée.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005225NUCA



Vue de l'escalier de meunier  
menant aux combles.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005227NUCA



Porte menant de la salle  
commune à la chambre  
avec entablement mouluré.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005228NUCA



Vue du plafond de la chambre.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005229NUCA



Vue de la fenêtre de la chambre avec  
système de fermeture à tourniquet.  
Phot. Inès Guérin



Détail de la ferrure de fenêtre à  
profil dit de vipère ou de moustache.  
Phot. Inès Guérin



Vue détaillée du plafond de la salle  
avec système de stries pour une  
meilleure adhérence de l'enduit.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005261NUCA

IVR22\_20068005230NUCA



Vue du pignon sud du logis, mitoyen de l'espace dans lequel le cidre était confectionné.

Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005243NUCA

IVR22\_20068005231NUCA



Vue de la grange située au sud avec puits mitoyen.

Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005245NUCA



Vue de la grange sur rue.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005246NUCA



Vue du solin de la grange composé de moellons de calcaire et silex.

Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005247NUCA



Vue intérieure.

Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005248NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)


### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Tilloy à Pendé (IA80007316) Hauts-de-France, Somme, Pendé, Tilloy

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Plan de la ferme en 1832 extrait du cadastre napoléonien.

IVR22\_20068005683XAB

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du corps de passage en cours de démantèlement.

IVR22\_20068005251NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables aujourd'hui entièrement reconstruites.

IVR22\_20068005254NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Autre vue des étables.

IVR22\_20068005255NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la charpente des étables.

IVR22\_20068005256NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis avant sa restauration.

IVR22\_20068005257NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure du logis.

IVR22\_20068005258NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la charpente du logis.

IVR22\_20068005259NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis la place.

IVR22\_20068005216NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22\_20068005217NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la corniche arrondie, dite voûte.

IVR22\_20068005218NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue postérieure.

IVR22\_20068005221NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la confection du torchis.

IVR22\_20068005222NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un contrevent avec système d'attache à tourniquet.

IVR22\_20068005223NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la porte d'entrée.

IVR22\_20068005225NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'escalier de meunier menant aux combles.

IVR22\_20068005227NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte menant de la salle commune à la chambre avec entablement mouluré.

IVR22\_20068005228NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du plafond de la chambre.

IVR22\_20068005229NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la fenêtre de la chambre avec système de fermeture à tourniquet.

IVR22\_20068005230NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Détail de la ferrure de fenêtre à profil dit de vipère ou de moustache.

IVR22\_20068005231NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée du plafond de la salle avec système de stries pour une meilleure adhérence de l'enduit.

IVR22\_20068005261NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon sud du logis, mitoyen de l'espace dans lequel le cidre était confectionné.

IVR22\_20068005243NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange située au sud avec puits mitoyen.

IVR22\_20068005245NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange sur rue.

IVR22\_20068005246NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du solin de la grange composé de moellons de calcaire et silex.

IVR22\_20068005247NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure.

IVR22\_20068005248NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation