

Hauts-de-France, Aisne
Vervins
7 place Sadi-Carnot, 14 rue des Moulins

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000366
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Vervins
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Destinations successives : café
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1986 AC 189, 190

Historique

La maison, occupée actuellement par le café de la Civette, présente un escalier à vis demi hors-oeuvre datant de la 2e moitié du 16e siècle. Situé sur l'arrière de la maison, il dessert les étages d'habitation des numéros 12 et 14 de la rue des Moulins, aujourd'hui réunis sous une même propriété. Des agrandissements et agrandissements successifs rendent difficile l'interprétation architecturale de l'ensemble des élévations.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 16e siècle, 19e siècle, 20e siècle

Description

La maison est construite en briques. Les murs sont en partie masqués par un enduit. La maison est couverte de 2 toits à 2 pans en ardoise. La cage de l'escalier demi-hors-oeuvre est construite en briques, l'escalier à vis étant construit en pierre calcaire. Des motifs en briques vernissées viennent animer l'élévation extérieure de la cage d'escaliers.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre : escalier en vis, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.
Éléments remarquables : escalier

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue des élévations sur rue.
Phot. Franck Bürjes
IVR22_19990207275V



Vue extérieure de l'escalier
demi-hors-oeuvre.
Phot. Franck Bürjes
IVR22_19990207284X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Maisons et fermes de Vervins (IA02000466) Hauts-de-France, Aisne, Vervins

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

La ville de Vervins (IA02000924) Hauts-de-France, Aisne, Vervins

Auteur(s) du dossier : Pierre-Yves Brest

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue des élévations sur rue.

IVR22_19990207275V

Auteur de l'illustration : Franck Bürjes

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue extérieure de l'escalier demi-hors-oeuvre.

IVR22_19990207284X

Auteur de l'illustration : Franck Bürjes

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation