

Hauts-de-France, Aisne
Aubenton
16 rue du Coq-Vert

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000687
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1986, B2, 237

Historique

Cette maison, vraisemblablement construite sur des fondations d'époque médiévale, date pour ses principales élévations du 17^e siècle. Les ouvertures paraissent avoir été remaniées au 18^e siècle. L'escalier tournant en charpente pourrait dater du 18^e siècle. La maison a également été remaniée au 19^e siècle. Les éléments de décor intérieur, cheminée et lambris de revêtement datent également de ce siècle.

Période(s) principale(s) : 17^e siècle, 18^e siècle

Description

Comportant un étage de soubassement, voûté en brique, rattrapant l'important dénivelé du terrain, et un rez-de-chaussée surélevé, les élévations de la maison sont en moellon calcaire avec un enduit à joint creux. Les ouvertures sont cintrées dans leur partie supérieure et comportent un encadrement en brique. La corniche à redents est également en brique. La demi-croupe est en ardoise synthétique.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau ; , en brique
Type(s) de couverture : demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Décor

Techniques : menuiserie

Représentations : ornement géométrique

Précision sur les représentations :

Lambris de revêtement des pièces du rez-de-chaussée.

Statut, intérêt et protection

Cette maison a été assez peu dénaturée quant à ses élévations extérieures.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290208NUCA



Vue générale.

Phot. Martine Plouvier
IVR22_19980203536ZA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

La ville d'Aubenton (IA02000595) Hauts-de-France, Aisne, Aubenton

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.

IVR22_20080290208NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19980203536ZA

Auteur de l'illustration : Martine Plouvier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation