Hauts-de-France, Somme Saint-Quentin-en-Tourmont le Bout-des-Crocs 24 route de Forest-Montiers

# Ancienne maison de journalier

#### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007741 Date de l'enquête initiale : 2004 Date(s) de rédaction : 2004

Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard

Degré d'étude : étudié

# Désignation

Dénomination: maison

Genre du destinataire : de journalier

Parties constituantes non étudiées : jardin, étable à chevaux, remise

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales: 1937, D2, 105-107

#### **Historique**

La maison, qui n'apparaît pas sur le cadastre napoléonien de 1828, a été construite dans la seconde moitié du 19e siècle (analyse stylistique).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

### **Description**

Cette maison, située sur la route menant à Saint-Firmin, est légèrement isolée du hameau. L'ensemble architectural est placé au coeur de la parcelle. L'édifice principal, en torchis et pans de bois sur solin de brique, est situé en fond de cour. La partie habitable est longue de cinq travées. Elle dispose d'un rez-de-chaussée avec comble à surcroît, probablement accessible depuis l'extérieur (sur le pignon ouest). Dans le prolongement et sous le même toit, se situe la partie écurie ou atelier, parfaitement distincte du logis par son isolement à l'autre bout de la construction.

De part et d'autres du logis, perpendiculaire à celui-ci, au nord, sont situés deux petits édifices également en torchis et pans, probablement des remises.

### Eléments descriptifs

 $Mat\'eriau(x)\ du\ gros-oeuvre,\ mise\ en\ oeuvre\ et\ rev\^etement:torchis\ ;\ brique\ ;\ pan\ de\ bois$ 

Matériau(x) de couverture : tuile

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert

#### Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

23 novembre 2024 Page 1

# Statut, intérêt et protection

Les tenons d'ancrage du sommier attestent la technique de construction en torchis et pans de bois. Comme toutes les maisons du territoire, celle-ci est recouverte d'un enduit à la chaux et le solin de goudron dit "coaltar". Malgré les restaurations qu'elle a subies, cette construction indique parfaitement qu'elles étaient les proportions des habitations de journalier des 18e et 19e siècles dans cette partie de l'arrière-pays maritime.

Statut de la propriété : propriété privée

#### Illustrations



Vue générale. Phot. Inès Guérin IVR22\_20068005618NUCA

### **Dossiers liés**

Dossiers de synthèse :

Les maisons de l'arrière-pays maritime (IA80007343)

**Oeuvre(s) contenue(s) : Oeuvre(s) en rapport :** 

Le hameau du Bout des Crocs à Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007278) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont, le Bout-des-Crocs

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s): (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général; (c) SMACOPI

23 novembre 2024 Page 2



Vue générale.

IVR22\_20068005618NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 novembre 2024 Page 3