

Hauts-de-France, Somme  
Boismont  
12 rue François-Curé

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007544  
Date de l'enquête initiale : 2006  
Date(s) de rédaction : 2006  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, remise, fenil, grange

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1832. B2 332, 333 ; 198. 2 B2 182

### Historique

En 1828, une ferme était disposée à cet emplacement selon un plan similaire. La construction visible sur le plan du début du 19<sup>e</sup> siècle est probablement celle que l'on aperçoit aujourd'hui : elle a donc pu être construite soit au 18<sup>e</sup> siècle soit au début du siècle suivant.

Période(s) principale(s) : 18<sup>e</sup> siècle (?), 19<sup>e</sup> siècle (?)

### Description

Cette ferme, dont les bâtiments sont distribués sur les trois côtés d'une cour, conserve ses matériaux d'origine en pans de bois et torchis. Le logis, situé au fond de la cour, est long de quatre travées. Le mur gouttereau principal est recouvert d'un enduit de ciment. La porte sud est surmontée d'une fenêtre percée dans le surcroît permettant l'accès au grenier. Le toit à longs pans et pignon découvert est en tuiles flamandes. En retour d'équerre, à l'ouest, se situent les étables. Plus basses que le logis, elles sont pourvues de deux portes et deux ouvertures rectangulaires en hauteur. Les tenons d'ancrage sont visibles en façade. Le solin a été passé au coaltar (goudron). La grange occupe le troisième côté de la cour. Elle est construite à partir d'un bardage de planches qui semble récent. Le toit des deux dépendances est également couvert de tuiles flamandes, comme le logis.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; essentage de planches ; enduit partiel ; pan de bois  
Matériau(x) de couverture : tuile flamande  
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert ; noue

### Statut, intérêt et protection

La partie sud du logis, dont les ouvertures sont légèrement excentrées, semble avoir accueilli un atelier ou un abri pour les bêtes.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005750NUCA



Vue du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005751NUCA



Vue des dépendances.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005752NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Boismont (IA80007302) Hauts-de-France, Somme, Boismont

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22\_20058005750NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22\_20058005751NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des dépendances.

IVR22\_20058005752NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation