

Hauts-de-France, Somme
Quend
Froise

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007830
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1991, BK, 44-51

Historique

D'après la modénature du logis, la construction de cet ensemble pourrait avoir été entreprise à la limite des 19e et 20e siècles.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

L'ensemble des bâtiments est réparti autour d'une cour. Ils se composent d'un logis à l'ouest, en fond de cour (d'orientation nord-sud) et de deux bâtiments bordant la cour de part et d'autre au nord et au sud. Le bâtiment nord montre deux parties différentes, mais non interrompues : la première, à l'est, est en brique, son pignon oriental (sur rue) est percé de deux petites ouvertures semi-circulaires à la partie supérieure et sa face nord est également pourvue de petites ouvertures d'aération (cette face est à présent remaniée puisque ce bâtiment est transformé en habitation). Cette première partie a visiblement servi d'étables lors d'une utilisation plus ancienne. La seconde dans le prolongement à l'ouest est une construction en pans de bois hourdés au torchis, avec soubassement en brique.

De l'autre côté de la cour, le bâtiment présente un toit à longs pans couvert d'ardoises.

Le logis est composé d'un corps de logis principal long de cinq travées de quatre fenêtres et une porte axiale, flanqué de deux ailes (au nord et au sud). Son toit brisé en ardoise est percé de deux lucarnes de part et d'autre d'une lucarne centrale, ouverte par une fenêtre pendante (avec garde-corps en fer forgé), qui prend place dans l'axe, juste à l'aplomb de la porte. Signalons la présence de deux cheminées en brique, aux deux extrémités de ce corps de bâtiment. Enfin, il semble que le domaine était autrefois clos par une grille montée sur mur bahut en brique : on peut encore en constater quelques vestiges sous la végétation à l'avant de cette propriété.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; enduit ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : tuile, ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage en surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à longs pans brisés ; toit à deux pans ; croupe brisée ; croupe

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078006228NUCA



Vue des anciennes étables
situées au nord de la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078006229NUCA



Vue postérieure de ces étables.
Phot. Catherine Fourmond
IVR22_20058001407NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Froise à Quend (IA80007810) Hauts-de-France, Somme, Quend, Froise

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis.

IVR22_20078006228NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des anciennes étables situées au nord de la cour.

IVR22_20078006229NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure de ces étables.

IVR22_20058001407NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Fourmond

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation