

Hauts-de-France, Aisne  
Besmont  
le Bourrelier  
3 route départementale n° 744 d' Iviers à Besmont

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000531  
Date de l'enquête initiale : 1997  
Date(s) de rédaction : 1998  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : maison  
Parties constituantes non étudiées : grange, étable à vaches, étable à chevaux

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1986. B 105 à 106

### Historique

Le logis porte la date de 1849 en fers d'ancrage, les étables à vaches et à chevaux ainsi que la grange traversante doivent probablement dater de cette époque ou ils lui sont immédiatement postérieurs. Le logis a été agrandi sur sa droite au cours de la 2e moitié du 19e siècle, peut-être dans les années 1860-70 (sources orales) . Une grange-étable en parpaing et tôle a été édifée au cours de la deuxième moitié du 20e siècle. La ferme est aujourd'hui redevenue une résidence secondaire.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 2e moitié 19e siècle  
Dates : 1849 (porte la date)

### Description

Le logis est en brique avec un encadrement des baies en pierre de taille calcaire et un solin en pierre calcaire. Il est en rez-de-chaussée sur un sous-sol voûté en brique. Comportant un comble à surcroît, il est couvert par une demi-croupe en ardoise synthétique. La grange traversante, en brique avec un essentage d'ardoise et d'ardoise synthétique, est couverte d'une demi-croupe en ardoise synthétique. Les étables à vaches et chevaux, perpendiculaires à la grange, sont en brique avec un encadrement des portes en pierre de taille calcaire, surmontées par un étage de grenier, le toit est une croupe en ardoise synthétique.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; essentage d'ardoise  
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées  
Type(s) de couverture : croupe ; demi-croupe  
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

## Typologies et état de conservation

Typologies : datation par fers d'ancrage ; logis et dépendances sous le même toit

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastre de 1986, section B.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure  
IVR22\_20080290044NUCA



Logis et grange traversante.  
Phot. Xavier-Philippe Guiochon  
IVR22\_19970202391Z



Etables à vache et chevaux, grange traversante attenante au logis.  
Phot. Xavier-Philippe Guiochon  
IVR22\_19970202392Z

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :


Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Besmont (IA02000707) Hauts-de-France, Aisne, Besmont

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastre de 1986, section B.

IVR22\_20080290044NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis et grange traversante.

IVR22\_19970202391Z

Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Etables à vache et chevaux, grange traversante attenante au logis.

IVR22\_19970202392Z

Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation