

Hauts-de-France, Aisne  
Moulins  
3 rue, dite Grande-Rue

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001593  
Date de l'enquête initiale : 2003  
Date(s) de rédaction : 2003  
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1987, A, 187

### Historique

D'après la tradition orale, il s'agit de la seule maison du village ayant échappé en partie aux bombardements. Sur le pignon gauche, un arc brisé aveugle permet de dater l'ancienne construction du 17<sup>e</sup> siècle. D'après le plan d'alignement de 1922, cette construction était alors en restauration.

Période(s) principale(s) : 17<sup>e</sup> siècle, 1<sup>er</sup> quart 20<sup>e</sup> siècle  
Dates : 1922 (daté par travaux historiques)

### Description

Construite sur un tertre, cette maison fait face à la mairie. Distribué par un escalier à deux révolutions, le rez-de-chaussée surélevé atteste la présence d'une cave haute, accessible par une porte extérieure. Le soubassement est constitué d'un blocage de moellons de calcaire ébauchés en petit appareil. Le mur de façade est en pierre de taille formant appareillage réglé. Les élévations secondaires, supportées par des chaînages harpés en pierre de taille, sont construites en blocage de moellons à joints pleins gris. Une chaîne horizontale sur bandeau, présente uniquement en façade, souligne la limite entre rez-de-chaussée et premier étage. Deux lucarnes à fenêtres pendantes à fronton arrondi animent le toit à longs pans et demi-croupes en ardoise synthétique.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre de taille ; moellon  
Matériau(x) de couverture : ardoise  
Plan : plan rectangulaire régulier  
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe  
Escaliers : escalier hors-oeuvre

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20030203237NUCA



Vue du pignon percé d'un arc  
brisé aujourd'hui aveugle.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20030203236NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les maisons reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001621)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Moulins (IA02001587) Hauts-de-France, Aisne, Moulins

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue générale.

IVR22\_20030203237NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon percé d'un arc brisé aujourd'hui aveugle.

IVR22\_20030203236NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation