

Hauts-de-France, Somme
Ponthoile
35 rue du Hamelet

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007846
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : étable, porcherie, cour, grange, étable à chevaux, logement

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1984. D4 475-478, 253

Historique

Cette ferme ne figure pas sur le cadastre napoléonien.
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Orienté au nord, le logis est situé en léger retrait de la voie de communication. L'espace situé devant est clos par un muret de protection augmenté d'une grille. Long de cinq travées, il est en pans de bois et torchis sur solin en brique. Le comble à surcroît reçoit le jour par l'intermédiaire de deux lucarnes percées dans le toit à longs pans et croupes en ardoises. La partie orientale du logis est percée d'une porte dissimulant l'ancienne écurie. Le bâtiment à l'est, perpendiculaire à l'habitation, semble être une porcherie, en torchis et pans de bois, couverte d'un toit à longs pans en ardoise. Son pendant (une petite habitation ?) est en brique et couvert d'un toit à longs pans en tuiles. Les bâtiments agricoles se déploient à l'ouest du logis : les étables en brique sont le long de la rue, de part et d'autre du portail d'entrée, alors que la grange est à l'extrémité de la propriété, également en brique, d'un volume relativement imposant. Une partie du solin a été refait en parpaing. La pâture entoure la propriété sur les trois côtés.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; silex ; pan de bois ; parpaing de béton
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

En raison de son absence du plan de 1832, cette ferme pourrait dater de la seconde moitié du 19^e siècle (en tout cas, en ce qui concerne le logis, car les bâtiments agricoles en brique semblent davantage remonter à la fin du siècle, d'après la couleur du matériau). Le plan de cette ferme est peu commun. En effet, la partie habitable est à l'écart des bâtiments agricoles, situés à l'ouest de la propriété, créant ainsi deux entités indépendantes. Cette disposition atypique reflète-t-elle des étapes de constructions successives, sans plan cohérent initial, ou a-t-elle été pensée ainsi dès l'origine ?

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005472NUCA



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005473NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Ponthoile (IA80007266) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22_20078005472NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20078005473NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation