

Hauts-de-France, Somme
Pendé
8 rue de l' Eglise

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007607
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, étable, grange, étable à chevaux, porcherie, laiterie, four à pain, bergerie, charretterie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1832, C, 622-625 ; 1983, D3, 732

Historique

La ferme actuelle occupe deux anciennes parcelles figurant sur le cadastre napoléonien. Le logis de la ferme la plus au nord (parcelle n°685), très long, occupait tout le côté nord de la propriété, tout comme sa voisine (parcelle n°678), aux proportions plus modestes. Chaque logis était flanqué, perpendiculairement à l'est (en fond de cour) et à l'ouest (sur rue), de bâtiments agricoles. La datation de 1856 donnée par les fers d'ancrage sur le mur gouttereau oriental de l'actuel logis permet de dater la construction de cette exploitation, que la couleur de la brique et l'utilisation des matériaux attestent. Le four à pain était situé contre le mur gouttereau oriental ; son emplacement n'est plus visible aujourd'hui.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle (?), 3e quart 19e siècle, limite 19e siècle 20e siècle
Dates : 1856 (porte la date)

Description

Cette ferme à cour fermée possède un logis situé au fond de l'espace central. Entièrement en brique, il est long de cinq travées (trois au centre et deux autres excentrées au sud). Le mur gouttereau sur cour est percé de deux portes, dont la principale occupe l'axe ; la seconde, au sud, permet de desservir le grenier. Le toit à longs pans et pignons découverts est en pannes picardes, surmonté d'un faitage en briques (dit "cornière"). La corniche a reçu un décor de boutisses saillantes. La disposition des pièces suit cet ordre, du sud au nord : la salle, la cuisine, les deux chambres dans la largeur de l'édifice. Le foyer est situé entre la cuisine et la salle. La maison conserve encore son huisserie et son aménagement d'origine (porte, placards, cheminée). L'écurie occupe l'extrémité nord de l'habitation, sous le même toit, flanquant ainsi la chambre. Le côté nord de la cour est occupé par un long bâtiment agricole en torchis et pans de bois, rassemblant plusieurs fonctions ; d'ouest en est, on entre dans la grange pourvue d'une cave servant de laiterie puis dans les étables à vaches. Les petites ouvertures (permettant l'aération et un éclairage peu agressif pour le bétail) ainsi que les huisseries sont encore en place. À l'ouest de la cour se situent, du nord au sud, les étables à moutons, les étables à poulains, le portail d'entrée et une petite charretterie surmontée d'un grenier. La parcelle sud est aujourd'hui occupée par une pâture.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage d'ardoise ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : tuile flamande, tôle galvanisée

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Cette ferme possède une architecture cohérente, témoignant de la physionomie des fermes de l'arrière-pays maritime au 19^e siècle.


Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- Pendé. Plan cadastral, 1832 (AD Somme : 3 P 1446).

Illustrations



Extrait du cadastre
napoléonien présentant le
plan de la ferme en 1832.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20068005941XAB



Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005073NUCA



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005074NUCA



Vue des étables sur rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005075NUCA



Vue de la charreterie sur rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005076NUCA



Vue de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005079NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)


Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pendé (IA80007313) Hauts-de-France, Somme, Pendé

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1832.

IVR22_20068005941XAB

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_20068005073NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20068005074NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables sur rue.

IVR22_20068005075NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la charreterie sur rue.

IVR22_20068005076NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange.

IVR22_20068005079NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation