

Hauts-de-France, Aisne  
Juvincourt-et-Damary  
4 rue Sainte-Reine

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001916  
Date de l'enquête initiale : 2003  
Date(s) de rédaction : 2003  
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : grange, fenil, remise, étable, cour, hangar agricole

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1980, A, 82

### Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

### Description

Le logis, placé à l'entrée de la propriété, occupe le coin de la rue, justifiant ainsi l'emploi du pan coupé. Entièrement construite en brique, longue de trois travées, elle est pourvue d'un étage en surcroît. L'étable est placée dans son prolongement. Face au logis, une grange imposante, dont les piliers en bois forment avec le toit un abri pour les engins agricoles, est coiffée d'une couverture en tuiles et ardoises à longs pans et demi-croupes. Situé à la suite de la grange, un autre bâtiment, également en brique pour la façade et moellon pour les murs secondaires, possède un toit plus long sur le devant de l'édifice, faisant usage d'abri.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique  
Matériau(x) de couverture : tuile  
Plan : plan rectangulaire régulier  
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage en surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

### Statut, intérêt et protection

Cette ferme a pu être construite entre 1920 et 1925. La ferme sise au 6 rue de Guignicourt possède la même structure architecturale mais a bénéficié d'autres matériaux de construction. Le logis est mis en valeur par la disposition sur rue qu'il occupe, ainsi que par la présence du pan coupé.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20030202751NUCA



Vue de la grange.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20030202752NUCA



Vue latérale de la grange.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20030202753NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001622)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Juvincourt-et-Damary (IA02001909) Hauts-de-France, Aisne, Juvincourt-et-Damary

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue du logis.

IVR22\_20030202751NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange.

IVR22\_20030202752NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue latérale de la grange.

IVR22\_20030202753NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation