

Hauts-de-France, Aisne  
Besmont  
la Gauche-de-la-Cense  
3 rue Charles

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000528  
Date de l'enquête initiale : 1997  
Date(s) de rédaction : 1998  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : grange, étable à vaches, remise agricole

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1986, A, 1

### Historique

La totalité des bâtiments de cette ferme datent du 19e siècle, probablement du milieu du 19e siècle. Il s'agit d'une ferme de taille moyenne typique des petites exploitations thiérachiennes du siècle dernier avec son logis et son étable en pan de bois et torchis sous le même toit avec la grange thiérachienne traversante, accolée au fond et faisant retour. La grange a été partiellement reprise en brique au cours du 20e siècle, tout comme l'élévation postérieure du logis. La pièce principale du logis a conservé son sol de terre battue et sa cheminée avec son manteau en bois. La ferme est actuellement à l'abandon, depuis le milieu des années 1960, et menacée d'une destruction à brève échéance.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

### Description

Le logis et l'étable-remise, sous le même toit, sont en pan de bois et torchis avec un enduit sur un solin en pierre calcaire. Le torchis a conservé par endroits son enduit. L'élévation postérieure de ce bâtiment est partiellement en brique, couvert par un toit à longs pans en ardoise. La grange est en pan de bois avec un essentage de bois et d'ardoise sur un solin en brique. Elle est couverte d'une demi-croupe en ardoise. L'appentis en brique qui la jouxte est couvert en tôle ondulée.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; enduit ; essentage d'ardoise ; essentage de planches ; pan de bois  
Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; demi-croupe  
Escaliers : escalier dans-oeuvre : échelle, en charpente

### Typologies et état de conservation

Typologies : logis et dépendances sous le même toit  
État de conservation : menacé

## Statut, intérêt et protection

Cette ferme, du fait de son état d'abandon, a été conservée dans son état originel.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale.

Phot. Xavier-Philippe Guiochon  
IVR22\_19970202376Z

Plan de situation. Extrait du plan  
cadastre de 1986, section A.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure  
IVR22\_20080290041NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Besmont (IA02000707) Hauts-de-France, Aisne, Besmont

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastre de 1986, section A.

IVR22\_20080290041NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22\_19970202376Z

Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation