

Hauts-de-France, Aisne
Mont-Saint-Jean
5 rue de l' Eglise

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000632
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1994, ZA, 44a

Historique

Le logis de la ferme semble dater de la 1^{ère} moitié du 19^e siècle, cependant l'élévation antérieure du logis peut être rapprochée, par comparaison avec des édifices similaires datés, de façades réalisées dans les années 1840-50. Ses dépendances agricoles primitives ont disparu. Cette ferme forme aujourd'hui un seul ensemble avec la ferme qui lui est attenante, comportant une grange traversante en brique et datant du 4^e quart du 19^e siècle. Cette réunion, qui date des années 1960 (sources orales) a entraîné alors la destruction partielle des dépendances agricoles de la ferme.

Période(s) principale(s) : 1^{ère} moitié 19^e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4^e quart 19^e siècle

Description

Le logis comporte un étage de soubassement et un solin en pierre de taille calcaire moyen appareil. La façade antérieure est en pierre de taille avec remplissage de brique. Les autres élévations sont en brique avec un encadrement des ouvertures en pierre de taille calcaire. Le toit à longs pans et pignon découvert est en ardoise sur l'élévation postérieure, en ardoise synthétique sur l'élévation antérieure.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; pierre de taille ; moyen appareil ; pierre avec brique en remplissage
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : pilastre ; fleur
Précision sur les représentations :



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1994, section ZA.

IVR22_20080290146NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation antérieure du logis.

IVR22_19970202204X

Auteur de l'illustration : Laurent Jumel

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation postérieure du logis.

IVR22_19970202206X

Auteur de l'illustration : Laurent Jumel

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation