

Hauts-de-France, Somme
Ponthoile
Romaine
rue du Bonnelle

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007877
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1833, A2, 321-323 ; 1984. A2 545, 597-598, 542-543

Historique

Sur cette parcelle existait en 1833 (cadastre napoléonien) une ferme composée de deux bâtiments parallèles dont un longeait la rue. Les bâtiments composant la ferme actuelle n'ont pas été établis sur le même emplacement que les premiers. La date, gravée dans un cartouche situé au-dessus de la porte du logis, indique celle de sa construction (et probablement des bâtiments agricoles) : 1883.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1883 (porte la date)

Description

Cette ferme, la dernière du hameau, possède des bâtiments indépendants distribués sur les trois côtés d'une cour. L'entrée de la cour est occupée par deux piliers en brique de section carrée. Long de cinq travées, le logis, orienté à l'est, est entièrement composé de brique. Le rez-de-chaussée, légèrement surélevé, abrite un sous-sol. Chaque travée est matérialisée par un pilastre saillant. Le comble à surcroît, qui reçoit le jour par une ouverture semi-circulaire sur le pignon nord, est couvert d'un toit à longs pans en ardoise. Les étables occupent le fond de la cour, au sud de celle-ci. Elles sont en torchis et pans de bois, tout comme la remise ou l'atelier à l'est de la cour, tous deux en ruine.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile flamande
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié, vestiges

Statut, intérêt et protection

Les ouvertures de la façade sur cour du logis ont été entièrement remaniées. Le bâtiment à l'est de la cour pourrait être un atelier.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis depuis la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005566NUCA



Vue postérieure du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005567NUCA



Vue des étables en fond de cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005568NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Romaine à Ponthoile (IA80007267) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile, Romaine

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis depuis la rue.

IVR22_20078005566NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure du logis.

IVR22_20078005567NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables en fond de cour.

IVR22_20078005568NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation