

Hauts-de-France, Aisne
Jeantes
1 route de Bancigny

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000557
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, grange, porcherie, étable à vaches, étable à chevaux, pigeonnier, four à pain

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986. ZR 37 à 40

Historique

La grange attenante au logis porte sur une de ses charpentes la date 1795, cette date correspond aussi probablement au logis, qui est peut-être cependant de fondation plus ancienne, si l'on en juge par ses élévations postérieures en pan de bois et torchis. Le logis actuel a été très remanié au cours de la 1^{ère} moitié du 19^e siècle puis au cours de la 2^e moitié du 20^e siècle, rendant difficile une datation précise. L'étable à vaches et à chevaux qui lui fait face date également de la 1^{ère} moitié du 19^e siècle, elle a été remaniée et rehaussée vers le milieu du 19^e siècle. La porcherie attenante au pigeonnier ainsi que celui-ci datent du 4^e quart du 19^e siècle. Le couloir de distribution de la porcherie donne accès à une pièce qui servait de logement agricole qui était encore occupé au cours du 3^e quart du 20^e siècle. Une adjonction attenante au logis à gauche, et conservant un four à pain a été construite au cours du 1^{er} quart du 20^e siècle. Le sous-sol, voûté en brique et moellon de silex, sous le logis, et pouvant contenir près de 40 personnes a servi d'abri et de refuge lors de la dernière guerre mondiale (sources orales). Au cours du 3^e quart du 20^e siècle, le toit du pigeonnier a été modifié par la suppression des lucarnes, visibles sur les nombreuses cartes postales qui représentent cet élément très caractéristique de l'architecture du village de Jeantes. Cette ferme est aujourd'hui devenue une résidence secondaire.

Période(s) principale(s) : 4^e quart 18^e siècle, 1^{ère} moitié 19^e siècle, milieu 19^e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4^e quart 19^e siècle
Dates : 1795 (porte la date)

Description

Le logis est en pan de bois et torchis, pourvu d'un enduit, sur un sous-sol en brique abritant une cave voûtée en berceau de brique. La façade antérieure a reçu un enduit cimenté au cours du 3^e quart du 20^e siècle. Il est couvert par une demi-croupe en ardoise. L'adjonction du logis, servant de cuisine est en brique, les linteaux de ses ouvertures sont en fonte IPN. Elle est couverte d'un toit à longs pans en ardoise synthétique. La grange traversante est en pan de bois et torchis, avec un essentage d'ardoise et de planches, et couverte d'un toit à longs pans en tôle ondulée. L'étable présente une façade en brique, avec l'encadrement des ouvertures en pierre calcaire de Tournai dite pierre bleue, le reste des élévations sont en pan de bois et torchis et essentage de planches. La porcherie est en brique, couverte par un appentis en ardoise. Le

pigeonnier qui lui est attenant est de plan octogonal. Il est en brique, il comporte un étage accessible par une échelle en charpente. Il est surmonté d'un dôme octogonal en ardoise abritant les trous de boulins et les rampes d'envol.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; enduit ; essentage d'ardoise ; essentage de planches ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée, matériau synthétique en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Couvrements : voûte en berceau ; , en brique

Type(s) de couverture : dôme polygonal ; toit à longs pans ; pignon couvert ; demi-croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente ; escalier dans-oeuvre : échelle

Typologies et état de conservation


Typologies : logis différencié des dépendances

Statut, intérêt et protection

Éléments remarquables : étable, pigeonnier

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZR.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290122NUCA



Vue générale depuis la rue.
Phot. Xavier-Philippe Guiochon
IVR22_19980202376Z



Etable et pigeonnier
attenants à la porcherie.
Phot. Franck Bürjes
IVR22_19990201274VA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :


Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Jeantes (IA02000710) Hauts-de-France, Aisne, Jeantes

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZR.

IVR22_20080290122NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis la rue.

IVR22_19980202376Z

Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Etable et pigeonnier attenants à la porcherie.

IVR22_19990201274VA

Auteur de l'illustration : Franck Bürjes

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation