

Hauts-de-France, Aisne
Coingt
Ringeat
3 rue de Ringeat

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000493
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable à vaches, remise agricole, puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, ZH, 32

Historique

Le logis en brique porte la date 1853 en fers d'ancrage, il a été agrandi postérieurement dans la 2e moitié du 19e siècle avec l'adjonction d'une étable en brique à l'est. Les deux granges traversantes de part et d'autre de la cour datent probablement de cette même période. Une remise agricole a été construite au 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 20e siècle
Dates : 1853 (porte la date)

Description

Le logis et l'étable attenante sont en brique, couverts par un toit en demi-croupe en ardoise. La dénivellation naturelle du terrain a été rattrapée par un rez-de-chaussée surélevé sur un solin en pierre de taille calcaire. Le logis comporte un sous-sol voûté en berceau en brique et un comble à surcroît. Présence d'un puits en fonte devant le logis. Les deux granges de part et d'autre de la cour sont en pan de bois et torchis avec essentage de planches et ardoise, complété par un essentage partiel de tôle ondulée. Leur solin est en brique et pierre calcaire, les toits sont en demi-croupe et ardoise synthétique avec une couverture partielle en tôle sur la grange gauche. La remise est en pan de bois, recouvert d'un essentage de planches avec un toit à longs pans en ardoise.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de planches ; essentage d'ardoise ; essentage de tôle ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau ; , en brique
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente


Typologies et état de conservation

Typologies : datation par fers d'ancrage ; logis et dépendances sous le même toit

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1986, section ZH.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290054NUCA



Vue générale.
Phot. Laurent Jumel
IVR22_19980202925X

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Coingt (IA02000709) Hauts-de-France, Aisne, Coingt
Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastre de 1986, section ZH.

IVR22_20080290054NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19980202925X

Auteur de l'illustration : Laurent Jumel

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation