

Hauts-de-France, Aisne  
Wassigny  
7 place du Docteur Maréchal

## Presbytère

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079616  
Date de l'enquête initiale : 1990  
Date(s) de rédaction : 1990  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : presbytère  
Parties constituantes non étudiées : jardin, remise

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : . 1832 B2 549, 550 ; 1987, B1, 92

### Historique

Presbytère construit au milieu du 19e siècle, après son incendié en 1845, en conservant les restes de l'édifice précédent. Les travaux sont conduits par Devaux, architecte de l'arrondissement. Une remise à été bâtie dans le 1er quart du 20e siècle. Le bâtiment a été restauré après la guerre de 1914-1918 (renseignement fournis par registres de délibérations municipal).

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle  
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle  
Auteur(s) de l'oeuvre : Devaux (architecte, attribution par source)

### Description

Remise couverte d'un toit à deux pans avec croupe et pignon couvert.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique  
Matériau(x) de couverture : ardoise  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît  
Élévations extérieures : élévation ordonnancée  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; demi-croupe ; croupe ; pignon couvert  
Escaliers : escalier dans-oeuvre

### Typologies et état de conservation

Typologies : pignon à vimberges

### Décor

Techniques : sculpture  
Représentations : fronton ; croix ; urne  
Précision sur les représentations :

support : porte d'entrée de la propriété

## Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue d'ensemble depuis l'est.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_19920201260Z



Vue de la porte sur rue.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_19910200670ZA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire communal de Wassigny (IA00079610) Hauts-de-France, Aisne, Wassigny

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue d'ensemble depuis l'est.

IVR22\_19920201260Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la porte sur rue.

IVR22\_19910200670ZA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation