

Hauts-de-France, Somme
Le Crotoy
quartier des Mollières
19 rue Florentin-Lefils

Maison à deux logements

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80001694
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : patrimoine de la villégiature la Côte picarde
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, garage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1985, AP, 114

Historique

Maison à deux logements construite à la limite des 19e et 20e siècles.
Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Édifice construit en retrait de la rue, en limite de parcelle sur les façades latérales. Un jardin occupe le fond de parcelle. Deux garages sont accolés en façade. La maison est de plan allongé, de trois travées en façade antérieure, cinq en façade postérieure, surélevée par un sous-sol semi-enterré. En façade antérieure, la porte médiane est divisée en deux et permet l'accès aux deux logements accolés. La façade postérieure présente elle aussi deux accès, un pour chaque logement. Le gros-oeuvre, en brique, est partiellement couvert d'un enduit en façade postérieure. Les encadrements des baies, et les chaînes d'angles sont des bossages avec motifs curvilignes en creux. Une corniche à modillons agrément le faîte du mur gouttereau. Un balcon met en valeur la travée médiane de la façade antérieure, celui de la façade postérieure a disparu.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit partiel ; bossage
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : maison à deux unités d'habitation

Décor

Techniques : fonderie
Précision sur les représentations :

Les garde-corps des baies, la grille de protection de la porte d'accès sont en fonte de fer.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble.
Phot. Elisabeth Justome
IVR22_20058002577NUCA



Vue de trois-quarts,
élévation postérieure.
Phot. Elisabeth Justome
IVR22_20058002578NUCA



Détail des bossages.
Phot. Elisabeth Justome
IVR22_20058002579NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons de villégiature du Crotoy (IA80001312) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le quartier des Mollières au Crotoy (IA80001711) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy, quartier des Mollières

Auteur(s) du dossier : Elisabeth Justome

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI



Vue d'ensemble.

IVR22_20058002577NUCA

Auteur de l'illustration : Elisabeth Justome

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois-quarts, élévation postérieure.

IVR22_20058002578NUCA

Auteur de l'illustration : Elisabeth Justome

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des bossages.

IVR22_20058002579NUCA

Auteur de l'illustration : Elisabeth Justome

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation