

Hauts-de-France, Aisne  
Aubenton  
4 rue du Coq-Vert

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000719  
Date de l'enquête initiale : 1998  
Date(s) de rédaction : 1998  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison  
Parties constituantes non étudiées : remise

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1986, B2, 229

### Historique

Les élévations de cette maison datent du 17<sup>e</sup> siècle, la façade antérieure a cependant été vraisemblablement reprise au 18<sup>e</sup> siècle. Les ouvertures datent de cette dernière période. Les décors de lambris en chêne de certaines des pièces semblent également dater du 18<sup>e</sup> siècle. Cependant les cheminées et l'escalier desservant les étages supérieurs ne paraissent pas remonter au-delà du 19<sup>e</sup> siècle. La baie du rez-de-chaussée a été remaniée vraisemblablement au cours de la 2<sup>e</sup> moitié du 20<sup>e</sup> siècle. Une remise et un appentis ont été bâtis au cours du 20<sup>e</sup> siècle, à l'arrière de la maison.

Période(s) principale(s) : 17<sup>e</sup> siècle, 18<sup>e</sup> siècle  
Période(s) secondaire(s) : 19<sup>e</sup> siècle, 20<sup>e</sup> siècle

### Description

Les élévations de la maison sont en moellon calcaire, pourvu partiellement d'un enduit. La façade antérieure est en brique, tout comme la corniche. Elle est également dotée d'un enduit. Le sous-sol est couvert en berceau en tas de charge calcaire. Le toit à longs pans, à pignon découvert sur la gauche, à pignon couvert sur la droite, est en ardoise synthétique. Certaines pièces ont conservé des lambris de revêtement comportant un décor géométrique et végétal.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; enduit ; moellon  
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît  
Élévations extérieures : élévation ordonnancée  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert  
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente

### Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

## Décor

Techniques : menuiserie

Représentations : ornement géométrique ; ornement végétal

Précision sur les représentations :

Lambris de revêtement des pièces principales du rez-de-chaussée et de l'étage.

## Statut, intérêt et protection

Bien que la baie du rez-de-chaussée ait été remaniée, ce logis est très bien conservé. Il est particulièrement représentatif de l'habitat urbain ancien des 17<sup>e</sup> et 18<sup>e</sup> siècles à Aubenton.

Éléments remarquables : lambris

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure  
IVR22\_20080290210NUCA



Vue générale.

Phot. Martine Plouvier  
IVR22\_19980203530ZA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

La ville d'Aubenton (IA02000595) Hauts-de-France, Aisne, Aubenton

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.

IVR22\_20080290210NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22\_19980203530ZA

Auteur de l'illustration : Martine Plouvier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation