

Hauts-de-France, Somme
Saint-Quentin-en-Tourmont
le Bout-des-Crocs
2 chemin des Garennes

Ancienne ferme du Bout-des-Crocs, à Saint-Quentin-en-Tourmont (actuel camping des Crocs)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007743
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison, camping
Parties constituantes non étudiées : étable à chevaux, remise, grange, étable, étable à chevaux, camping

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1937. C3 230, 153

Historique

Cette ferme a été construite en 1894, date donnée par les fers d'ancrage en façade du logis.
Un camping a été aménagé, dans les années 1990, sur les terrains de l'ancienne ferme.
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1894 (porte la date)

Description

Cette ferme présente un ensemble de bâtiments en brique situés sur les trois côtés d'une cour. Tous possèdent un toit à longs pans en pannes picardes. Le logis, long de cinq travées, occupe le fond de la cour. Il se poursuit à l'est par les écuries, sous le même toit. Le décor se limite à la corniche, composée d'une frise de briques disposées en épi.
A l'ouest, les étables, basses, sont disposées en retour d'équerre. Le comble est accessible depuis la cour par une lucarne percée dans le toit.
La grange, d'un volume plus important, leur fait pendant à l'est.
La pâture flanque la ferme à l'est.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile flamande
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; pignon couvert ; noue

Statut, intérêt et protection

Malgré l'utilisation de la brique, le logis possède les caractéristiques architecturales des constructions en torchis et pans de bois, longues et basses.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005623NUCA



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005624NUCA



Vue de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005803NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau du Bout des Crocs à Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007278) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont, le Bout-des-Crocs

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22_20068005623NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20068005624NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange.

IVR22_20078005803NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation