

Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Arras
27 rue Ernestale

Immeuble de rapport

Références du dossier

Numéro de dossier : IA62001397

Date de l'enquête initiale : 2008

Date(s) de rédaction : 2009

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale patrimoine Art Déco d'Arras, patrimoine de la Reconstruction

Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : immeuble

Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 2008, AC, 405

Historique

Cet immeuble de commerce, dévolu à la confection au début du 20^e siècle, est partiellement détruit lors de la première guerre mondiale. La date exacte de sa reconstruction n'est pas connue ; seul un devis descriptif et estimatif des travaux urgents à réaliser oriente vers 1919. L'immeuble aurait ainsi subi une première réparation au début des années 1920 sur les plans de l'architecte arrageois Ludovic Roussel. Toutefois, le style épuré de l'immeuble qui témoigne de la mouvance Art déco des années 1930 laisse penser qu'il aurait été démoli lors des travaux d'alignement de la ville à partir de 1924 et reconstruit entre 1925 et 1930.

Période(s) principale(s) : 1^{er} quart 20^e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : Ludovic Roussel (architecte, attribution par source)

Description

Cet édifice construit en béton partiellement apparent et parement de brique est situé à l'angle de la rue Ernestale et de la rue de la Croix-Rouge. Le pan arrondi est percé de larges baies vitrées. Il se prolonge, éclairé par trois baies, à l'étage de comble. Ce type de traitement de l'angle est caractéristique de l'architecture moderne des années 1925-1930. Le style Art déco est présent dans les médaillons constitués de motifs floraux sur les linteaux des baies mais aussi dans les ferronneries des garde-corps à motifs zigzagants. Le rez-de-chaussée est à pan coupé.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble, 2 étages carrés

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble de rapport avec boutique en rez-de-chaussée

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- A.D. Pas-de-Calais. Série R ; 10R, dossier de la Reconstruction non classé.

Illustrations



Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20086200145XE

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Immeubles à logement (IA62001376) Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Arras

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

La ville d'Arras (IA62001375) Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Arras

Auteur(s) du dossier : Marie George

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale.

IVR31_20086200145XE

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation