

Hauts-de-France, Aisne  
Mont-Saint-Jean  
19 rue Principale

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000501  
Date de l'enquête initiale : 1997  
Date(s) de rédaction : 1997  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : grange, étable à vaches, poulailler

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1994, ZA, 37

### Historique

Le logis et la grange datent du 4e quart 19e siècle. Une étable en parpaing et tôle a été récemment construite à l'arrière, peut-être à l'emplacement d'un bâtiment agricole plus ancien.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

### Description

Le logis, en rez-de-chaussée surélevé sur un étage de soubassement couvert de voûtes en berceau en brique, possède un étage carré et un étage de comble ainsi qu'une élévation ordonnancée sans travées. Triple en profondeur, il est en brique, couvert d'une croupe en ardoise. La grange, sur solin en brique, est en pan de bois et torchis, essentage de planches et ardoise. Elle est couverte d'une demi-croupe en ardoise. Le poulailler est en brique couvert d'un appentis en ardoise.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; torchis ; essentage d'ardoise ; essentage de planches ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble

Couvrements : voûte en berceau ; , en brique

Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées

Type(s) de couverture : appentis ; croupe ; demi-croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente


### Typologies et état de conservation

Typologies : logis différencié des dépendances

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan  
cadastral de 1984, section ZA.  
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure  
IVR22\_20080290144NUCA



Vue générale du logis.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_20020200447X



La grange.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_20020200448X

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :


Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Mont-Saint-Jean (IA02000715) Hauts-de-France, Aisne, Mont-Saint-Jean

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1984, section ZA.

IVR22\_20080290144NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale du logis.

IVR22\_20020200447X

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La grange.

IVR22\_20020200448X

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation