

Hauts-de-France, Somme
Saint-Quentin-en-Tourmont
17 rue du Moulin

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007786
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : grange, étable à chevaux, étable

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1828, B, 188-189 ; 1937. B2 31-33, 37

Historique

Une maison figure sur le cadastre napoléonien mais il ne reste rien de cette construction primitive. Le cours d'eau qui longe la parcelle actuelle, deux fois moins large qu'à l'origine, a été modifié depuis 1828 puisqu'il la contournait à l'époque. Il emprunte aujourd'hui le tracé de la parcelle de 1828 ; la construction était donc relativement isolée. La couleur de la brique permet de dater le logis actuel de la fin du 19^e siècle. La grange a pu être édifiée en même temps. Période(s) principale(s) : 1^{er} quart 20^e siècle

Description

La propriété est entourée sur rue d'une haie. Le logis, en retrait de la rue, parallèle à celle-ci, est long de quatre travées. Orienté au nord, il dispose d'une maçonnerie en brique. Le décor se concentre à la corniche, pourvue d'une frise de briques formant croix, ainsi qu'aux chaînes d'angle harpées et aux linteaux alternant briques rouges et blanches. L'intérieur dispose encore de tous ses éléments d'origine (pièces disposées dans leur prolongement, poutres et solives apparentes, cheminée picarde). Le toit à longs pans est en pannes picardes. Dans le prolongement du logis et sous le même toit, l'écurie est située à l'est. Elle possède deux ouvertures cintrées en façade. Le bâtiment accueillant grange et étables est disposé perpendiculairement au logis et bénéficie d'une structure en torchis et pans de bois. Les pignons sont recouverts d'un essentage de planches. Le pignon sud ainsi que le mur gouttereau sur cour sont percés chacun de deux portes étroites (et d'une grande porte à deux vantaux pour la grange aujourd'hui convertie en garage). Le toit à longs pans est couvert en tuiles mécaniques.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de planches ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile flamande, tuile flamande mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Malgré sa reconstruction tardive, l'annexe agricole a utilisé les techniques de construction anciennes (pans de bois et torchis), prouvant ainsi la persistance des modèles traditionnels en dépit du développement de la brique à cette période.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005055NUCA



Vue des dépendances.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005056NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007277) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis.

IVR22_20078005055NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des dépendances.

IVR22_20078005056NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation