

Hauts-de-France, Somme  
Yaucourt-Bussus  
Moulins de Bussu

## Ancien moulin Vaillant-Tellier

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80010376  
Date de l'enquête initiale : 2011  
Date(s) de rédaction : 2011  
Cadre de l'étude : opération ponctuelle  
Degré d'étude : recensé

### Désignation

Dénomination : moulin à blé

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé ; isolé ; isolé  
Références cadastrales : 1811, B, 549 à 5511811, C, 89, 90 ; 1811, C, 97, 98 ; 1811, C, 103 à 105

### Historique

L'ancien moulin fait partie d'un ensemble de trois moulins, dits moulins Leblond, l'un (détruit) était situé sur l'actuel territoire communal de Bussus et les deux autres sur l'actuel territoire communal de Yaucourt (moulin Hocquet et moulin Vaillant-Tellier).

Les moulins situés sur la commune de Yaucourt ne semblent pas compris dans les recensement de population de la commune car les habitations étaient situées de l'autre côté de la route, sur le territoire de Bussus.

Les matrices cadastrales indiquent que ces trois moulins étaient la propriété de la famille Leblond.

Dans le recensement de 1872, ils sont exploités par Hyacinthe Brunel, qui a cessé son activité avant 1881, et par Prudent Leblond et Louis Leblond, qui apparaissent encore comme meuniers dans le recensement de 1881 mais plus dans celui de 1906.

Le moulin a été restauré dans les années 1990.

Période(s) principale(s) : 17e siècle, 4e quart 20e siècle

### Description

#### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille  
Matériau(x) de couverture : ardoise

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

### Références documentaires

#### Documents figurés


- **Bussus-Bussuel. Plan par masse de culture**, 1808 (AD Somme ; 3 P 891).

- **Bussus-Bussuel. Plan cadastral, section C, 1811 (AD Somme ; 3 P 1304/4).**

## Illustrations



Extrait du plan par masse de culture de 1808 (AD Somme).  
Phot. Archives départementales de la Somme  
IVR22\_20158005074NUCA



Extrait du cadastre napoléonien de 1811 (AD Somme).  
Phot. Archives départementales de la Somme  
IVR22\_20158005073NUCA



Vue générale.  
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet  
IVR22\_20118000416NUCA



Vue de détail sur la porte du moulin.  
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet  
IVR22\_20118000439NUC2A



Vue de détail sur l'entrée de serrure de la porte du moulin.  
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet  
IVR22\_20118000438NUC2A



Vue de la charpente.  
Phot. Isabelle Barbedor  
IVR22\_20108010158NUCA



Vue intérieure.  
Phot. Isabelle Barbedor  
IVR22\_20108010159NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Enquêtes ponctuelles et opérations d'urgence (IA80009880)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Extrait du plan par masse de culture de 1808 (AD Somme).

IVR22\_20158005074NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Somme

(c) Département de la Somme

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Extrait du cadastre napoléonien de 1811 (AD Somme).

IVR22\_20158005073NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Somme

(c) Département de la Somme

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22\_20118000416NUCA

Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail sur la porte du moulin.

IVR22\_20118000439NUC2A

Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail sur l'entrée de serrure de la porte du moulin.

IVR22\_20118000438NUC2A

Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la charpente.

IVR22\_20108010158NUCA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure.

IVR22\_20108010159NUCA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation